

# 上富良野町公共施設個別施設計画

令和4年3月

上富良野町



## < 目 次 >

### I. 計画の概要

1. 計画策定の背景と目的	1
2. 計画の位置づけ	2
3. 計画の対象範囲	2
4. 計画期間	3

### II. 公共建築物等の状況

1. 公共建築物等の数量	4
2. 建築年数別整備状況	5
3. 対象施設一覧	6

### III. 施設分類ごとの現状と課題

1. 行政系施設	12
2. スポーツ・レクリエーション系施設	26
3. 学校教育系施設	56
4. 供給・処理系施設	73
5. 公園	78
6. 産業系施設	97
7. 社会教育系施設	101
8. 市民文化系施設	104
9. 保健・福祉系施設	121
10. 医療系施設	129
11. その他	131

### IV. 対策の優先順位の考え方

1. 優先順位の考え方	193
-------------	-----

### V. 対策の実施方針

1. 施設点検の基本方針	194
2. 長寿命化の基本方針	194

## I. 計画の概要

### 1. 計画策定の背景と目的

地方公共団体において厳しい財政状況が続く中、現在全国的に公共施設等の老朽化対策が大きな課題となっています。今後は人口減少と少子高齢化等による公共施設等の利用需要の変化が予想されることから、早急に公共施設の全体状況を把握し、長期的な視野に立って、更新・統廃合・長寿命化などを計画的に行うことにより財政負担を軽減・平準化するとともに、公共施設等の最適な配置を実現することが必要です。

本町においては、快適な生活環境の構築や社会的なニーズに対応するため、これまでに学校教育施設や公営住宅などの公共建築物の整備を進めてきましたが今後、これらの公共施設は更新時期を迎えます。人口減少に伴う厳しい財状況等を踏まえると、今後老朽化が進み、大規模な修繕や更新が見込まれる多数の公共施設等をこのままの状態で維持していくことは困難となってきます。

そのため、人口や財政規模に応じた質・量ともに適正な公共施設等の配置を実現するとともに、計画的な保全を推進し、将来にわたって持続可能な行政運営を維持していく必要がある一方で、時代の変化や町民ニーズの高度化・多様化への対応、災害対策の強化、ユニバーサルデザイン、バリアフリー、省エネルギーによる環境への配慮など、安全・安心で暮らしやすいまちづくり等と整合を図りながら、公共施設等を総合的かつ計画的にマネジメントをしていくことが求められています。


このような中、国においては、平成25年11月に「インフラ長寿命化基本計画」(インフラ老朽化対策の推進に関する関係省庁連絡会議)を策定して、公共施設等の老朽化対策への取り組みを始めました。また平成26年4月には、地方公共団に対して「公共施設等の総合的かつ計画的な管理の推進について」が通知され、「公共施設等総合管理計画」の策定が要請されました。また、「公共施設等総合管理計画」は不断の見直しを実施し順次充実させていくことが適当であるとの考え方のもと、平成30年2月に「公共施設等総合管理計画の策定あたっての指針（総務省）」が改訂され、令和3年1月に「令和3年度までの公共施設等総合管理計画の見直しに当たっての留意事項（総務省）」が通知され、令和3年度中に見直しが求められたところです。

このため本町においては、平成29年3月に「上富良野町公共施設等総合管理計画」(以下「総合管理計画」という。)を策定及び令和4年3月に改訂し、公共施設等の更新費用を試算するとともに、財政推計や人口推計をもとに、本町における公共施設等の将来あるべき姿を検討していくための基本方針を示したところです。

「上富良野町個別施設計画」(以下「本計画」という。)は施設ごとの老朽化の状態や利用状況等を整理したうえで、長寿命化や更新等の対策を実施する際の優先順位の考え方を明確にするとともに、総合管理計画で示した基本方針に基づく必要な対策について、講ずる措置の内容や、概算対策費用を施設ごとに整理し、計画的な維持管理・更新等を推進することを目的として策定するものです。

## 2. 計画の位置づけ

本計画は、第6次上富良野町総合計画の部門計画である総合管理計画に基づき策定するも、国の「インフラ長寿命化基本計画」で示された「個別施設毎の長寿命化計画（個別施設計画）」に位置づけるものです。



## 3. 計画の対象範囲

### (1) 対象施設

本計画の対象施設は、下記の公共施設とします。

施設分類		棟数	延床面積(m <sup>2</sup> )
1. 行政系施設	庁舎等	1	2,673.04
	その他行政施設	10	2,973.25
	消防施設	3	1,952.94
2. スポーツ・ レクリエーション系施設	スポーツ施設	10	6,097.34
	レクリエーション・観光施設	13	2,238.41
	保養施設	7	1,810.63
3. 学校教育系施設	学校	8	21,367.78
	その他教育施設	9	958.05
4. 供給・処理系施設	供給・処理施設	5	78.75
5. 公園	公園	19	364.23
6. 産業系施設	産業施設	4	1,883.36
7. 社会教育系施設	社会教育施設	3	1,151.47
8. 市民文化系施設	市民文化施設	17	4,103.18
9. 保健・福祉系施設	高齢福祉施設	4	2,320.20
	幼児・児童施設	2	1,183.05
	保健福祉施設	2	3,582.14
10. 医療系施設	医療施設	2	3,831.66
11. その他	その他	62	9,829.66
合　　計		181	68,399.14

## (2) その他の個別計画及び対象外施設

その他の個別計画である「公営住宅長寿命化計画」、「簡易水道事業経営戦略」、「水道事業経営戦略」、「公共下水道経営戦略」、「上富良野町クリーンセンター長寿命化計画」が対象としている施設を除く公共建築物とします。

## 4. 計画期間

本計画の計画期間は令和4年度から令和23年度までの20年間とします。また、公共施設等総合管理計画の見直しに合わせて、本計画も見直しを行い公共施設等総合管理計画との整合性を図りつつ、社会経済情勢の変化など、必要に応じて適宜計画の見直しを実施します。


計画	H28 2016	H29 2017	H30 2018	H31 R1 2019	R2 2020	R3 2021	R4 2022	～	R23 2041
公共施設等総合管理計画	策定								
		計画期間 (必要に応じて見直し)							
個別施設計画									
		計画期間 (必要に応じて見直し)							

## II. 公共建築物等の状況

### 1. 公共建築物等の数量


#### (1) 公共建築物全体の数量


本町が保有する施設の総数は 271 施設、延床面積は 101,425.05 m<sup>2</sup>となっています。延床面積でみると、公営住宅が 26,216.52 m<sup>2</sup>(26%)と最も多く、次いで学校教育系施設が 22,325.83 m<sup>2</sup>(22%)、スポーツ・レクリエーション系施設 10,146.36 m<sup>2</sup>(10%)の順に多くなっています。



#### (2) 本計画の対象建築物の数量


公共建築物全体の内、本計画の対象施設は 181 施設(延べ床面積は 68,399.14 m<sup>2</sup>)です。






## 2. 建築年数別整備状況

本計画対象施設の築年数別整備状況は下記の図のとおりです。昭和 56 年(1981 年)の新耐震基準以前に建築された施設は、延床面積は 19,977.94 m<sup>2</sup>(29.2%)となっております。また大規模改修の目安とされる築 30 年以上の施設は 39,801.02 m<sup>2</sup>となっており、全体の 58.2%を占めています。





### 3. 対象施設一覧

No.	施設分類	施設名	建築年度	主な構造	延床面積 (m <sup>2</sup> )
1	1. 行政系施設	役場庁舎	1967 S42	鉄筋コンクリート造	2,673.04
2	1. 行政系施設	第1車庫 (東側)	1968 S48	鉄骨ブロック造	564.00
3	1. 行政系施設	第2車庫 (西側)	1972 S47	鉄骨ブロック造	677.99
4	1. 行政系施設	水防倉庫 (第2車庫北)	1973 S48	鉄骨ブロック造	34.81
5	1. 行政系施設	車輛センター裏物置	1976 S51	軽量鉄骨造	39.83
6	1. 行政系施設	第3車庫 (第2車庫西)	1989 H1	鉄骨ブロック造	241.43
7	1. 行政系施設	役場庁舎 (物置)	1989 H1	木造	78.30
8	1. 行政系施設	役場庁舎 (物置)	1995 H7	木造	113.87
9	1. 行政系施設	役場庁舎 (防災用自家発電設備建屋)	2014 H26	鉄骨造	24.00
10	1. 行政系施設	草分防災センター	1990 H2	鉄筋コンクリート造	574.65
11	1. 行政系施設	泉栄防災センター	1991 H3	鉄筋コンクリート造	624.37
12	1. 行政系施設	消防庁舎	1967 S42	鉄筋コンクリート造	1,332.91
13	1. 行政系施設	消防車庫兼詰所	2006 H18	鉄骨造	528.05
14	1. 行政系施設	中央分遣所	1980 S55	コンクリートブロック造	91.98
15	2. スポーツ・レクリエーション系施設	日の出スキーエンターテイメントセンター (リフト運転室)	1985 S60	木造	6.66
16	2. スポーツ・レクリエーション系施設	日の出スキーエンターテイメントセンター (リフト監視室)	1985 S60	木造	3.29
17	2. スポーツ・レクリエーション系施設	社会教育総合センター	1987 S62	鉄筋コンクリート造	4,966.37

No.	施設分類	施設名	建築年度	主な構造	延床面積(m <sup>2</sup> )
18	2. スポーツ・レクリエーション系施設	社会教育総合センター横(トイレ)	1987 S62	鉄筋コンクリート造	9.72
19	2. スポーツ・レクリエーション系施設	武道館	1994 H6	鉄筋コンクリート造	712.27
20	2. スポーツ・レクリエーション系施設	B&Gプール(管理棟)	1991 H3	鉄筋鉄骨コンクリート造	152.38
21	2. スポーツ・レクリエーション系施設	パークゴルフ場(管理棟)	2002 H14	木造	99.37
22	2. スポーツ・レクリエーション系施設	パークゴルフ場(大型東屋)	2002 H14	鉄骨造	58.50
23	2. スポーツ・レクリエーション系施設	パークゴルフ場(物置)	2002 H14	鉄骨造	61.60
24	2. スポーツ・レクリエーション系施設	日の出公園(展望台)	1987 S62	鉄筋コンクリート造	176.93
25	2. スポーツ・レクリエーション系施設	日の出公園(野外ステージ)	1988 S63	木造	31.06
26	2. スポーツ・レクリエーション系施設	日の出公園(休憩舎)	1990 H2	木造	217.97
27	2. スポーツ・レクリエーション系施設	日の出公園(駐車場トイレ)	1995 H7	木造	48.60
28	2. スポーツ・レクリエーション系施設	日の出公園(展望台トイレ)	2016 H28	木造	43.82
29	2. スポーツ・レクリエーション系施設	オートキャンプ場(センターハウス)	1999 H11	木造	308.47
30	2. スポーツ・レクリエーション系施設	オートキャンプ場(コテージ1~5号)	2000 H12	木造	305.37
31	2. スポーツ・レクリエーション系施設	オートキャンプ場(炊事場)	1998 H10	木造	43.74
32	2. スポーツ・レクリエーション系施設	オートキャンプ場(トイレ)	1998 H10	木造	26.93
33	2. スポーツ・レクリエーション系施設	オートキャンプ場(バンガロー1~5号)	2019 R1	木造	55.00
34	2. スポーツ・レクリエーション系施設	日の出キャンプ場(トイレ)	1998 H10	木造	26.93
35	2. スポーツ・レクリエーション系施設	多世代交流センター(旧清富小学校校舎)	1993 H5	鉄筋コンクリート造	535.57
36	2. スポーツ・レクリエーション系施設	多世代交流センター(旧清富小学校講堂)	1993 H5	鉄筋コンクリート造	418.02
37	2. スポーツ・レクリエーション系施設	吹上保養センター(浴湯棟)	1995 H7	鉄筋コンクリート造	622.50
38	2. スポーツ・レクリエーション系施設	吹上保養センター(管理・宿泊棟)	1996 H8	鉄筋コンクリート造	939.47
39	2. スポーツ・レクリエーション系施設	吹上保養センター(貯水棟)	1997 H9	木造	30.81
40	2. スポーツ・レクリエーション系施設	吹上保養センター(熱交換器室)	2010 H22	木造	8.82
41	2. スポーツ・レクリエーション系施設	吹上保養センター(機械室)	2010 H22	木造	56.37
42	2. スポーツ・レクリエーション系施設	吹上保養センター(車庫兼物置)	不明	木造	68.00
43	2. スポーツ・レクリエーション系施設	旧白銀荘	1996 H8	木造	84.66
44	2. スポーツ・レクリエーション系施設	防災用自家発電設備建屋	2020 R2	鉄骨造	27.18
45	3. 学校教育系施設	上富良野小学校(講堂)	1984 S59	鉄筋コンクリート造	1,366.00
46	3. 学校教育系施設	上富良野小学校(校舎)	2014 H26	鉄筋コンクリート造	6,512.88
47	3. 学校教育系施設	上富良野小学校(防災資機材倉庫)	2014 H26	鉄骨造	205.04
48	3. 学校教育系施設	上富良野小学校(車両格納庫)	2017 H29	鉄骨造	27.44
49	3. 学校教育系施設	上富良野西小学校(校舎)	2000 H12	鉄筋コンクリート造	3,385.35

No.	施設分類	施設名	建築年度	主な構造	延床面積(m <sup>2</sup> )
50	3. 学校教育系施設	上富良野西小学校 (講堂)	1969 S44	鉄筋コンクリート造	750.95
51	3. 学校教育系施設	上富良野西小学校 (プール更衣室)	1995 H7	コンクリートブロック造	53.46
52	3. 学校教育系施設	上富良野西小学校 (防災用自家発電設備建屋)	2014 H26	鉄骨造	22.00
53	3. 学校教育系施設	上富良野西小学校 (車庫)	1997 H9	鉄骨造	61.00
54	3. 学校教育系施設	東中小学校 (校舎)	1980 S55	鉄筋コンクリート造	1,837.08
55	3. 学校教育系施設	東中小学校 (講堂)	1992 H4	鉄筋コンクリート造	715.02
56	3. 学校教育系施設	東中小学校 (物置)	1980 S55	木造	33.00
57	3. 学校教育系施設	上富良野中学校 (校舎)	2018 H30	鉄筋コンクリート造	5,291.00
58	3. 学校教育系施設	上富良野中学校 (講堂)	1981 S56	鉄筋コンクリート造	1,509.50
59	3. 学校教育系施設	プロパン庫	1977 S52	コンクリートブロック造	9.00
60	3. 学校教育系施設	上富良野中学校 (倉庫)	2019 R1	鉄骨造	61.11
61	3. 学校教育系施設	学校給食センター	1979 S54	鉄筋コンクリート造	486.00
62	4. 供給・処理系施設	旭野浄水場	1989 H1	鉄筋コンクリート造	29.00
63	4. 供給・処理系施設	東中倍本 飲料供給施設浄水場	2005 H17	鉄筋コンクリート造	4.14
64	4. 供給・処理系施設	清富浄水供給施設 (取水施設)	2003 H15	鉄筋コンクリート造	5.32
65	4. 供給・処理系施設	清富浄水供給施設 (浄水場)	2003 H15	鉄筋コンクリート造	27.29
66	4. 供給・処理系施設	翁浄水場	2005 H17	鉄筋コンクリート造	13.00
67	5. 公園	島津公園 トイレ	1995 H7	鉄筋コンクリート造	65.92
68	5. 公園	みやまち公園 トイレ	1994 H6	鉄筋コンクリート造	9.75
69	5. 公園	北栄公園 トイレ	1994 H6	鉄筋コンクリート造	9.75
70	5. 公園	なかよし公園 トイレ	1995 H7	鉄筋コンクリート造	9.75
71	5. 公園	旭広場 トイレ	1996 H8	鉄筋コンクリート造	9.75
72	5. 公園	しらかば公園 トイレ	2009 H21	鉄筋コンクリート造	9.86
73	5. 公園	島津公園 多目的トイレ	2012 H24	鉄筋コンクリート造	11.60
74	5. 公園	深山峠コミュニティ広場 トイレ	1986 S61	セラミックブロック造	46.57
75	5. 公園	草分コミュニティ広場 トイレ	1991 H3	木造	9.45
76	5. 公園	東中コミュニティ広場 トイレ	1990 H2	木造	3.22
77	5. 公園	富原コミュニティ広場 トイレ	1991 H3	木造	8.10
78	5. 公園	日東コミュニティ広場 トイレ	1996 H8	木造	5.04
79	5. 公園	運動公園 トイレ	1995 H7	木造	45.35
80	5. 公園	運動公園テニスコート横 トイレ	2014 H26	木造	10.64
81	5. 公園	にしまち公園 トイレ	1981 S56	セラミックブロック造	5.94
82	5. 公園	中央公園 トイレ	2000 H12	木造	28.55
83	5. 公園	中央コミュニティ広場 トイレ	1984 S59	セラミックブロック造	28.99
84	5. 公園	運動公園更衣室	1977 S52	コンクリートブロック造	42.00

No.	施設分類	施設名	建築年度	主な構造	延床面積(m <sup>2</sup> )
85	5. 公園	運動公園物置	1977 S52	コンクリートブロック造	4.00
86	6. 産業系施設	セントラルプラザ	1990 H2	鉄筋鉄骨コンクリート造	1,217.89
87	6. 産業系施設	農産物加工実習施設	1969 S44	木造	215.30
88	6. 産業系施設	静修農業構造改善センター	1989 H1	木造	111.37
89	6. 産業系施設	島津ふれあいセンター	1990 H2	鉄筋コンクリート造	338.80
90	7. 社会教育系施設	郷土館	1977 S52	鉄筋コンクリート造	472.87
91	7. 社会教育系施設	開拓記念館	1997 H9	木造	194.93
92	7. 社会教育系施設	郷土芸能資料館	1999 H11	鉄筋鉄骨コンクリート造	483.67
93	8. 市民文化系施設	しらかば会館	1987 S62	木造	68.04
94	8. 市民文化系施設	丘町会館	1988 S63	木造	72.90
95	8. 市民文化系施設	宮町会館	1989 H1	木造	99.63
96	8. 市民文化系施設	あすなろ集会所	1978 S53	セラミックブロック造	95.26
97	8. 市民文化系施設	住吉集会施設	1980 S55	コンクリートブロック造	95.26
98	8. 市民文化系施設	東明会館	2001 H13	木造	131.22
99	8. 市民文化系施設	江幌寿の家	1975 S50	木造	160.38
100	8. 市民文化系施設	東中会館	1976 S51	鉄筋コンクリート造	539.00
101	8. 市民文化系施設	日新寿の家	1979 S54	木造	150.21
102	8. 市民文化系施設	旭野寿の家	1980 S55	木造	153.90
103	8. 市民文化系施設	日東会館	1982 S57	鉄筋コンクリート造	347.00
104	8. 市民文化系施設	富原コミュニティセンター	1993 H5	木造	174.15
105	8. 市民文化系施設	江花地区コミュニティセンター	2003 H15	木造	140.13
106	8. 市民文化系施設	里仁会館	2009 H21	木造	149.06
107	8. 市民文化系施設	公民館大ホール除く	1971 S46	鉄筋コンクリート造	1,279.38
108	8. 市民文化系施設	公民館大ホール(青少年会館)	1971 S46	鉄筋コンクリート造	429.66
109	8. 市民文化系施設	公民館(防災用自家発電設備建屋)	2014 H26	鉄骨造	18.00
110	9. 保健福祉系施設	特別養護老人ホーム	1984 S59	鉄筋コンクリート造	1,695.20
111	9. 保健福祉系施設	デイサービスセンター	1991 H3	鉄筋コンクリート造	330.76
112	9. 保健福祉系施設	ショートステイ	1998 H10	鉄筋コンクリート造	262.24
113	9. 保健福祉系施設	特別養護老人ホーム(スプリングラー設備ポンプ室)	2011 H23	コンクリートブロック造	32.00
114	9. 保健福祉系施設	保健福祉総合センター	2004 H16	鉄筋コンクリート造	3,560.14
115	9. 保健福祉系施設	保健福祉総合センター(防災用自家発電設備建屋)	2014 H26	鉄骨造	22.00
116	9. 保健福祉系施設	東児童館	1982 S57	木造	247.05
117	9. 保健福祉系施設	子どもセンター	1973 S48	セラミックブロック造	936.00
118	10.医療系施設	町立病院	1979 S54	鉄筋コンクリート造	3,707.66
119	10.医療系施設	町立病院倉庫	1979 S54	コンクリートブロック造	124.00

No.	施設分類	施設名	建築年度	主な構造	延床面積 (m <sup>2</sup> )
120	11.その他	葬斎場	1974 S49	セラミックブロック造	178.20
121	11.その他	小動物焼却施設	1985 S60	軽量鉄骨造	16.60
122	11.その他	神社公衆トイレ	1979 S54	コンクリートブロック造	8.22
123	11.その他	十勝岳温泉園地トイレ	1993 H5	鉄筋コンクリート造	41.28
124	11.その他	自転車駐車場	1997 H9	鉄骨造	657.68
125	11.その他	町立病院看護婦宿舎	1979 S54	鉄筋コンクリート造	435.19
126	11.その他	院内保育所	1979 S54	木造	169.29
127	11.その他	内科医長住宅	1979 S54	木造	136.08
128	11.その他	副院長住宅	1982 S57	木造	139.32
129	11.その他	院長住宅	1991 H3	木造	141.54
130	11.その他	医師住宅	2011 H23	木造	137.45
131	11.その他	教員住宅 (宮町4号)	1980 S55	木造	77.35
132	11.その他	教員住宅 (宮町7号)	1987 S62	木造	69.25
133	11.その他	教員住宅 (宮町8号)	1993 H5	木造	83.43
134	11.その他	教員住宅 (旭町1号)	1981 S56	木造	66.02
135	11.その他	教員住宅 (旭町25・26号)	1979 S54	木造	116.64
136	11.その他	教員住宅 (旭町27・28号)	1979 S54	木造	116.64
137	11.その他	教員住宅 (旭町31・32号)	1980 S55	木造	116.64
138	11.その他	教員住宅 (旭町33・34号)	1981 S56	木造	116.64
139	11.その他	教員住宅 (旭町35・36号)	1987 S62	木造	128.38
140	11.その他	教員住宅 (旭町37・38号)	1991 H3	木造	140.13
141	11.その他	教員住宅 (泉町14・15号)	1989 H1	木造	134.05
142	11.その他	教員住宅 (東中1号)	1982 S57	木造	68.04
143	11.その他	教員住宅 (東中26・27号)	1992 H4	木造	140.13
144	11.その他	教員住宅 (扇町3号)	1997 H9	木造	79.38
145	11.その他	教員住宅 (東中9・10号)	2000 H12	木造	132.84
146	11.その他	旧江幌小学校 (校舎)	1989 H1	鉄筋コンクリート造	584.73
147	11.その他	旧江幌小学校 (講堂)	1989 H1	鉄筋コンクリート造	461.81
148	11.その他	旧江幌小学校 (物置)	1985 S60	木造	27.20
149	11.その他	旧東中中学校 (校舎)	1977 S52	鉄筋コンクリート造	1,402.28
150	11.その他	旧東中中学校 (講堂)	1977 S52	鉄筋コンクリート造	763.85
151	11.その他	旧東中中学校 (物置)	1985 S60	木造	24.30
152	11.その他	旧教員住宅 (旭町1・2号)	1974 S49	木造	116.64
153	11.その他	旧教員住宅 (旭町3・4号)	1974 S49	木造	116.64
154	11.その他	旧教員住宅 (旭町5・6号)	1975 S50	木造	116.64

No.	施設分類	施設名	建築年度	主な構造	延床面積(m <sup>2</sup> )
155	11.その他	旧教員住宅 (旭町7・8号)	1974 S49	木造	97.20
156	11.その他	旧教員住宅 (旭町9・10号)	1975 S50	木造	97.20
157	11.その他	旧教員住宅 (旭町15・16号)	1976 S51	木造	116.64
158	11.その他	旧教員住宅 (旭町21・22号)	1978 S53	木造	116.64
159	11.その他	旧教員住宅 (旭町23・24号)	1978 S53	木造	116.64
160	11.その他	旧教員住宅 (旭町29・30号)	1979 S54	木造	116.64
161	11.その他	旧教員住宅 (泉町11・12号)	1975 S50	木造	102.06
162	11.その他	旧教員住宅 (泉町13号)	1983 S58	木造	74.92
163	11.その他	旧教員住宅 (東中22・23号)	1988 S63	木造	128.38
164	11.その他	旧教員住宅 (東中19号)	1979 S54	木造	73.30
165	11.その他	旧教員住宅 (東中20号)	1979 S54	木造	66.82
166	11.その他	旧教員住宅 (東中21号)	1980 S55	木造	73.30
167	11.その他	旧教員住宅 (東中24・25号)	1990 H2	木造	134.05
168	11.その他	旧教員住宅 (江幌1号)	1983 S58	木造	65.20
169	11.その他	旧教員住宅 (江幌6号)	1980 S55	木造	73.30
170	11.その他	旧教員住宅 (清富1号)	1973 S48	木造	63.99
171	11.その他	旧教員住宅 (清富2号)	1960 S35	木造	64.80
172	11.その他	旧教員住宅 (清富4号)	1978 S53	木造	66.82
173	11.その他	道路維持管理用資材庫	1994 H6	鉄骨造	78.30
174	11.その他	旧衛生センター (管理棟)	1969 S44	鉄筋コンクリート造	173.25
175	11.その他	旧衛生センター (操作棟)	1969 S44	鉄筋コンクリート造	111.00
176	11.その他	旧衛生センター (曝気棟)	1969 S44	鉄筋コンクリート造	167.44
177	11.その他	旧衛生センター (ガスホルダー)	1969 S44	鉄筋コンクリート造	32.15
178	11.その他	旧衛生センター (第1消化槽)	1969 S44	鉄筋コンクリート造	63.58
179	11.その他	旧衛生センター (第1消化槽)	1969 S44	鉄筋コンクリート造	63.58
180	11.その他	旧衛生センター (汚泥処理棟)	1994 H6	鉄筋コンクリート造	38.76
181	11.その他	土地改良用機械保管庫	2003 H15	鉄骨造	194.40

### III. 施設類型ごとの現状と課題

#### 1. 行政系施設（対象施設数：14）

##### ①施設の概要

No.	1	財産台帳No.	1		
大分類	行政系施設		中分類	庁舎等	
施設名	役場庁舎		建物名	役場庁舎	
所在地	大町2丁目2番11号				
構造種別	鉄筋コンクリート造		建築年度	昭和42年 1967年	
所管課	総務課		延床面積	2,673.04 m <sup>2</sup>	
所管班	総務班		階数	地上 3 階・地下 1 階	
会計区分	一般会計		共済加入	○	



##### ②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	屋上防水の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

##### ③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	年度	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
	平成30年度	5,201	3,139	1,195	4,529	907	14,971	1,117
	令和元年度	5,130	4,166	1,202	4,607	366	15,471	1,101
	令和2年度	4,739	4,147	1,302	4,207	1,347	15,742	1,085
	3年間平均	5,023	3,817	1,233	4,448	873	15,395	1,101
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和元年度	3階トイレ洋式化改修工事	2,200				

##### ④施設の現状と方向性

利用状況	役場庁舎として、多数の方に利用されている。
施設の状況	屋上防水に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。 今後の方向性について、検討する。

①施設の概要

No.	2	財産台帳No.	2
大分類	行政系施設	中分類	その他行政系施設
施設名	役場庁舎	建物名	第1車庫（東側）
所在地	大町2丁目2番11号		
構造種別	鉄骨ブロック造	建築年度	昭和43年 1968年
所管課	総務課	延床面積	564.00 m <sup>2</sup>
所管班	総務班	階数	地上 1 階・地下 - 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
	機械設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	公用車等の車庫として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	3	財産台帳No.	3
大分類	行政系施設	中分類	その他行政系施設
施設名	役場庁舎	建物名	第2車庫（西側）
所在地	大町2丁目2番11号		
構造種別	鉄骨ブロック造	建築年度	昭和47年 1972年
所管課	総務課	延床面積	677.99 m <sup>2</sup>
所管班	総務班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度								-
令和元年度								-
令和2年度								-
3年間平均								-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	公用車等の車庫として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	4	財産台帳No.	4
大分類	行政系施設	中分類	その他行政系施設
施設名	役場庁舎	建物名	水防倉庫（第2車庫北）
所在地	大町2丁目2番11号		
構造種別	鉄骨ブロック造	建築年度	昭和48年 1973年
所管課	総務課	延床面積	34.81 m <sup>2</sup>
所管班	総務班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・機械設備	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	水防倉庫として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	5	財産台帳No.	270
大分類	行政系施設	中分類	その他行政系施設
施設名	役場庁舎	建物名	車輛センター裏物置
所在地	大町2丁目2番11号		
構造種別	軽量鉄骨造	建築年度	昭和51年 1976年
所管課	総務課	延床面積	39.83 m <sup>2</sup>
所管班	総務班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	物置として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	6	財産台帳No.	5
大分類	行政系施設	中分類	その他行政系施設
施設名	役場庁舎	建物名	第3車庫（南側）
所在地	大町2丁目2番11号		
構造種別	鉄骨ブロック造	建築年度	平成元年 1989年
所管課	総務課	延床面積	241.43 m <sup>2</sup>
所管班	総務班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	作業用重機等の車庫として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	7	財産台帳No.	268
大分類	行政系施設	中分類	その他行政系施設
施設名	役場庁舎	建物名	物置
所在地	大町2丁目2番11号		
構造種別	木造	建築年度	平成元年 1989年
所管課	総務課	延床面積	78.30 m <sup>2</sup>
所管班	総務班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度								-
令和元年度								-
令和2年度								-
3年間平均								-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	物置として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	8	財産台帳No.	265
大分類	行政系施設	中分類	その他行政系施設
施設名	役場庁舎	建物名	物置
所在地	大町2丁目2番11号		
構造種別	木造	建築年度	平成7年 1995年
所管課	総務課	延床面積	113.87 m <sup>2</sup>
所管班	総務班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	物置として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	9	財産台帳No.	308
大分類	行政系施設	中分類	その他行政系施設
施設名	役場・消防	建物名	防災用自家発電設備建屋
所在地	大町2丁目2番11号		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成26年 2014年
所管課	総務課	延床面積	24.00 m <sup>2</sup>
所管班	総務班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	役場庁舎の自家発電装置が設置されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	10	財産台帳No.	141
大分類	行政系施設	中分類	その他行政系施設
施設名	草分防災センター	建物名	草分防災センター
所在地	西3線北28号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成2年 1990年
所管課	教育振興課	延床面積	574.65 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		417	38	20	309	115	899	-
令和元年度		446	38	19	399	19	921	83
令和2年度		425	39	20	204	453	1,141	-
3年間平均		429	38	20	304	196	987	83
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		平成30年度	外部改修(外壁塗装、外壁タイル、窓模様金、ボーチ床)	17,172				

④施設の現状と方向性

利用状況	主に地域住民の集会施設として利用されている。 草分住民会へ管理委託している。
施設の状況	平成30年度に大規模な改修を行ったため、現在は不具合はない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	11	財産台帳No.	142
大分類	行政系施設	中分類	その他行政系施設
施設名	泉栄防災センター	建物名	泉栄防災センター
所在地	泉町1丁目5番1号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成3年 1991年
所管課	保健福祉課	延床面積	624.37 m <sup>2</sup>
所管班	子育て支援班	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	外壁の劣化
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	屋上防水の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴


年度	内訳	歳出(千円)					歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	
平成30年度		317	31	62	401	214	1025
令和元年度		319	31	62	409	67	888
令和2年度		299	31	63	375	100	868
3年間平均		312	31	62	395	127	927
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)
		令和2年度	遠赤外線暖房機改修工事	6,897	令和7年度	屋上防水工事	2,090
					令和7年度	外壁改修工事	42,900
					令和7年度	LED化工事	7,670

④施設の現状と方向性

利用状況	防災センターとして使用し、通常は児童館として使用している。
施設の状況	屋上防水、外壁の劣化がみられる。 運動場に水銀灯を使用しているためLED化が必要。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	12	財産台帳No.	6
大分類	行政系施設	中分類	消防施設
施設名	消防庁舎	建物名	消防庁舎
所在地	大町2丁目2番46号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和42年 1967年
所管課	総務課	延床面積	1,332.91 m <sup>2</sup>
所管班	総務班	階数	地上2階・地下1階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円)
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	№.1の役場庁舎へ一括計上						-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	消防庁舎として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	13	財産台帳No.	280
大分類	行政系施設	中分類	消防施設
施設名	消防庁舎	建物名	消防車庫兼詰所
所在地	大町2丁目2番46号		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成18年 2006年
所管課	総務課	延床面積	528.05 m <sup>2</sup>
所管班	総務班	階数	地上3階・地下1階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・機械設備	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	消防車等の車庫、詰所として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	14	財産台帳No.	327
大分類	行政系施設	中分類	消防施設
施設名	上富良野消防団第二分団庁舎	建物名	東中分遣所
所在地	上富良野町東8線北18号		
構造種別	1Fコンクリートブロック、2F木造モルタル	建築年度	昭和55年 1980年
所管課	上富良野消防署	延床面積	91.98 m <sup>2</sup>
所管班	上富良野消防署	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	サッシの劣化
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	煙突の一部剥離
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	ひび割れ、剥離
		・その他	
		・照明の状況	
	電気設備	・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	45	-	47	23	-	115	-
令和元年度	50	-	47	56	-	153	-
令和2年度	53	-	48	35	-	136	-
3年間平均	49	-	47	38	-	135	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	消防団第二分団庁舎として使用している。
施設の状況	外壁、サッシ、内装の劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

## 2. スポーツ・レクリエーション系施設（対象施設数：30）

### ①施設の概要

No.	15	財産台帳No.	130
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
施設名	日の出スキー場	建物名	リフト運転室
所在地	東1線北27号		
構造種別	木造	建築年度	昭和60年 1985年
所管課	教育振興課	延床面積	6.66 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



### ②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
		・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
機能性	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

### ③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	年度	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
経済性	平成30年度	-	-	-	-	-	-	-
	令和元年度	-	-	-	-	-	-	-
	令和2年度	-	-	-	-	-	-	-
	3年間平均	-	-	-	-	-	-	-
工事・修繕等	工事・修繕履歴（過去3年間で500千円以上を記載）				工事・修繕予定（500千円以上を記載）			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		

### ④施設の現状と方向性

利用状況	冬期間のリフト運転に使用している。 (株)富良野振興公社が指定管理者として管理している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	16	財産台帳No.	131
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
施設名	日の出スキー場	建物名	リフト監視室
所在地	東1線北27号		
構造種別	木造	建築年度	昭和60年 1985年
所管課	教育振興課	延床面積	3.29 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	冬期間においてスキー場のリフト運転に使用している。 (株)上富良野振興公社が指定管理者として管理している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	17	財産台帳No.	195
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
施設名	社会教育総合センター	建物名	社会教育総合センター
所在地	緑町1丁目9番4号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和62年 1987年
所管課	教育振興課	延床面積	4,966.37 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 2 階 • 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		4,339	33	393	5,350	1,640	11,755	1,426
令和元年度		4,262	36	293	5,253	1,657	11,501	1,178
令和2年度		3,584	33	203	4,105	2,147	10,072	818
3年間平均		4,062	34	296	4,903	1,815	11,109	1,141
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		平成30年度	アリーナ排煙窓修繕	1,090	令和3年度	高圧開閉器取替修繕	693	
		平成30年度	トイレ洋式化工事	8,424	令和3年度	排煙窓修繕	1,075	
		平成30年度	屋上防水工事	10,282	令和5年度	アリーナ棟天井改修工事	125,917	
		令和元年度	アリーナ排煙窓修繕	1,260				
		令和2年度	集会室系統換気ファン取替	638				

④施設の現状と方向性

利用状況	スポーツや文化事業において町内外問わず、多くの方々に利用されている。
施設の状況	アリーナにおいて水銀灯を使用しているため、LED化が必要。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	18	財産台帳No.	196
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
施設名	社会教育総合センター	建物名	トイレ
所在地	緑町1丁目9番4号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和62年 1987年
所管課	教育振興課	延床面積	9.72 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	社教センター屋外利用者を中心に使用されている。
施設の状況	外壁に若干の劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	19	財産台帳No.	197
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
施設名	社会教育総合センター	建物名	武道館
所在地	緑町1丁目9番4号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成6年 1994年
所管課	教育振興課	延床面積	712.27 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	屋上防水の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	121	-	121	187
令和元年度		-	-	-	138	-	138	168
令和2年度		-	-	-	88	-	88	129
3年間平均		-	-	-	116	-	116	161
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
					令和6年度	屋上防水工事	3,000	

④施設の現状と方向性

利用状況	町内外問わず、多くの方々に利用されている。
施設の状況	屋上防水に劣化がみられるが、定期的に修繕を行う。 武道場において水銀灯を使用しているため、LED化が必要。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	20	財産台帳No.	198
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
施設名	海洋センタープール	建物名	管理棟
所在地	緑町1丁目9番7号		
構造種別	鉄筋鉄骨コンクリート造	建築年度	平成3年 1991年
所管課	教育振興課	延床面積	152.38 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	上屋シート等の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	床タイルのずれ
		・その他	
		・電気設備	
	機械設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		659	33	462	975	12	2141	35
令和元年度		666	30	403	671	59	1829	46
令和2年度		607	33	358	553	140	1691	40
3年間平均		644	32	408	733	70	1,887	40
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
					令和5年度	L E D化工事	2,000	

④施設の現状と方向性

利用状況	夏の期間だけであるが町内外問わず、多くの方々に利用されている。
施設の状況	屋上シートや床タイルに劣化がみられる。 プール内において水銀灯を使用しているため、LED化が必要。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	21	財産台帳No.	202
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
施設名	パークゴルフ場	建物名	管理棟
所在地	基線北27号		
構造種別	木造	建築年度	平成14年 2002年
所管課	教育振興課	延床面積	99.37 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	-	-	-	-	-	-	-
令和元年度	-	-	-	-	-	-	-
令和2年度	-	-	-	-	-	-	-
3年間平均	-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	夏～秋の期間に、多くの方々に利用されている。 (株)CSTが指定管理者として管理している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	22	財産台帳No.	203
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
施設名	パークゴルフ場	建物名	大型東屋
所在地	基線北27号		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成14年 2002年
所管課	教育振興課	延床面積	58.50 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	パークゴルフ場利用者が使用している。 (株)CSTが指定管理者として管理している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	23	財産台帳No.	204
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
施設名	パークゴルフ場	建物名	物置
所在地	基線北27号		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成14年 2002年
所管課	教育振興課	延床面積	61.60 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	パークゴルフ場の管理用用品を収納している。 (株)CSTが指定管理者として管理している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	24	財産台帳No.	122
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	日の出公園	建物名	展望台
所在地	東1線北27号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和62年 1987年
所管課	建設水道課	延床面積	176.93 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	軒天材塗膜の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	踊り場手摺の一部に腐食、外構の平板に不陸や一部にひび割れ、縁石の一部が転倒
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	床に雨水の滞留痕やひび割れ、天井材の塗装はくり
		・その他	入口扉金具の剥離
		・電気設備	
	機械設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		1,394	-	405	11	-	1,810	-
令和元年度		1,295	-	537	11	-	1,843	-
令和2年度		1,146	-	311	-	-	1,457	-
3年間平均		1,278	-	418	7	-	1,703	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		平成30年度	階段防水改修工事	1,199				
		令和元年度	階段防水改修工事	1,242				
		令和2年度	屋上防水改修工事	4,312				

④施設の現状と方向性

利用状況	夏期の観光シーズンを中心に展望台として、観光客等多くの方に利用されている。
施設の状況	軒天、手すり、内装、外構に劣化がみられる。
今後の方向性	様々なイベント会場として使用していくため今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	25	財産台帳No.	125
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	日の出公園	建物名	野外ステージ
所在地	東1線北27号		
構造種別	鉄骨造一部木造	建築年度	昭和63年 1988年
所管課	建設水道課	延床面積	31.06 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	金属部材にサビ
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	壁材の腐食
		・サッシの劣化状況	
		・その他	床部分の平板に不陸
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和2年度	ステージ他改修工事	1,271	令和5年度	改修工事	6,000	

④施設の現状と方向性

利用状況	夏期イベント会場のステージとして多くの多くの方に利用されている。
施設の状況	外装に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	26	財産台帳No.	126
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	日の出公園	建物名	休憩舎
所在地	東1線北27号		
構造種別	木造	建築年度	平成2年 1990年
所管課	建設水道課	延床面積	217.97 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 1 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	屋根材にサビ
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	壁材の腐食とゆがみ
		・サッシの劣化状況	
		・その他	基礎にひび割れと遊離石灰
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
	平成30年度	イレ様式化、手摺等整備工	896	令和4年度	外部改修工事	4,200	
	平成31年度	トイレ様式化工事	2,310				

④施設の現状と方向性

利用状況	夏期のイベントや冬期のスキー休憩舎として多くの方に利用されている。
施設の状況	外装に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	27	財産台帳No.	132
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	日の出公園	建物名	駐車場トイレ
所在地	東1線北27号		
構造種別	木造	建築年度	平成7年 1995年
所管課	建設水道課	延床面積	48.60 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	軒天材にゆがみ
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)
		平成31年度	トイレ様式化工事	2,250			

④施設の現状と方向性

利用状況	観光シーズンを中心に駐車場トイレとして、観光客等多くの方に利用されている。
施設の状況	軒天に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	28	財産台帳No.	313
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	日の出公園	建物名	展望台トイレ
所在地	東1線北27号		
構造種別	木造	建築年度	平成28年 2016年
所管課	建設水道課	延床面積	43.82 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	観光シーズンを中心に展望台トイレとして、観光客等多くの方に利用されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	29	財産台帳No.	127
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	オートキャンプ場	建物名	センターハウス
所在地	東2線北27号		
構造種別	木造	建築年度	平成11年 1999年
所管課	建設水道課	延床面積	308.47 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	スロープ入口に段差、外構の平板に不陸
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	クロスに亀裂
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		1,375	-	885	916	-	3,176	-
令和元年度		1,450	-	915	833	-	3,198	-
令和2年度		1,178	-	613	720	-	2,511	-
3年間平均		1,334	-	804	823	-	2,962	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	オートキャンプ場の受付として、観光シーズンを中心に多くの方に利用されている。 (株)上富良野振興公社が指定管理者として管理している。
施設の状況	外構のスロープ、平板と内装クロスに劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	30	財産台帳No.	128
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	オートキャンプ場	建物名	コテージ(1~5号)
所在地	東2線北27号		
構造種別	木造	建築年度	平成12年 2000年
所管課	建設水道課	延床面積	305.37 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	屋根材にサビ、外壁材に腐食
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	スロープ入口に段差、基礎コンの一部に剥離
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	壁のクロスに亀裂
		・その他	
		・電気設備	
	機械設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	№29のオートキャンプ場センターハウスへ一括計上						
	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)						工事・修繕予定(500千円以上を記載)
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
	令和2年度	外部改修工事	1,430	令和4年度	外部改修工事	3,200	
	令和3年度	外部改修工事	2,900				

④施設の現状と方向性

利用状況	オートキャンプ場のコテージとして、観光シーズンを中心に多くの方に利用されている。 (株)上富良野振興公社が指定管理者として管理している。
施設の状況	屋根、外壁、外構(スロープ)、内装クロスに劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	31	財産台帳No.	328
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	オートキャンプ場	建物名	炊事場
所在地	東2線北27号		
構造種別	木造	建築年度	平成10年 1998年
所管課	建設水道課	延床面積	43.74 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	階段及びスロープの一部に剥離
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	観光シーズンを中心に、オートキャンプ場の炊事場として多くの方に利用されている。 (株)上富良野振興公社が指定管理者として管理している。
施設の状況	外構に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	32	財産台帳No.	329
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	オートキャンプ場	建物名	トイレ
所在地	東2線北27号		
構造種別	木造	建築年度	平成10年 1998年
所管課	建設水道課	延床面積	26.93 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	屋根材の一部変形
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
	令和元年度	様式化工事	1,468				

④施設の現状と方向性

利用状況	オートキャンプ場のトイレとして、観光シーズンを中心に多くの方に利用されている。 (株)上富良野振興公社が指定管理者として管理している。
施設の状況	屋根材に一部変形はみられるものの、目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	33	財産台帳No.	330
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	オートキャンプ場	建物名	バンガロー(1~5号)
所在地	東2線北27号		
構造種別	木造	建築年度	令和元年 2019年
所管課	建設水道課	延床面積	55.00 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	№29のオートキャンプ場センターハウスへ一括計上						-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)
		令和元年度	バンガロー設置工事	15,972			

④施設の現状と方向性

利用状況	オートキャンプ場のバンガローとして、観光シーズンを中心に多くの方に利用されている。 (株)上富良野振興公社が指定管理者として管理している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	34	財産台帳No.	331
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	オートキャンプ場	建物名	オートキャンプ場(トイレ)
所在地	東2線北27号		
構造種別	木造	建築年度	平成10年 1998年
所管課	建設水道課	延床面積	26.93 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	№29のオートキャンプ場センターハウスへ一括計上						
	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)						工事・修繕予定(500千円以上を記載)
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
				令和5年度	トイレ洋式化工事	2,000	

④施設の現状と方向性

利用状況	オートキャンプ場のトイレとして、観光シーズンを中心に多くの方に利用されている。 (株)上富良野振興公社が指定管理者として管理している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	35	財産台帳No.	20
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	多世代交流センター	建物名	旧清富小校舎
所在地	清富		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成5年 1993年
所管課	教育振興課	延床面積	535.57 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装の劣化
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		606	38	69	811	51	1,575	811
令和元年度		509	38	21	466	9	1,043	143
令和2年度		595	39	96	628	64	1,422	1237
3年間平均		570	38	62	635	41	1,347	730
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
					令和6年度	L E D化工事	5,000	
					令和7年度	外壁塗装	18,000	

④施設の現状と方向性

利用状況	地域住民の集会施設として利用されている。 清富住民会へ管理委託している。
施設の状況	屋根、外壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	36	財産台帳No.	21
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	レクリエーション・観光施設
施設名	多世代交流センター	建物名	旧清富小講堂
所在地	清富		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成5年 1993年
所管課	教育振興課	延床面積	418.02 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料	
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計		
平成30年度									
令和元年度									
令和2年度									
3年間平均									
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		

④施設の現状と方向性

利用状況	冬期間は陸上自衛隊の訓練としても使用される。 清富住民会へ管理委託している。
施設の状況	講堂照明に水銀灯を使用しているため、LED化が必要。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	37	財産台帳No.	169
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	保養施設
施設名	吹上保養センター	建物名	浴場棟
所在地	吹上		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成7年 1995年
所管課	企画商工観光課	延床面積	622.50 m <sup>2</sup>
所管班	商工観光班	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	屋根の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	露天風呂周辺の劣化(目隠し対策、四阿修繕)
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	浴場部のカビによる変色、タイルの劣化・剥離 洗い湯等の劣化、腐食
		・その他	
		・電気設備	
	機械設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	浴室送風機(換気)の劣化
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		10,814	156	2,001	114	1,432	14,517	23,184
令和元年度		10,529	160	2,111	38	2,221	15,059	27,315
令和2年度		9,311	143	2,223	277	1,014	12,968	24,371
3年間平均		10,218	153	2,111	143	1,555	14,181	24,956
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和2年度	サウナ室・ヒーター更新	6,600				

※歳入は、日帰り入浴分を計上

④施設の現状と方向性

利用状況	吹上保養センター(浴場)として、年間を通じて多くの住民・観光客が利用している。
施設の状況	硫黄成分により、露天風呂や浴場を中心として劣化がみられる。
今後の方向性	当町の重要な観光拠点として今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	38	財産台帳No.	170
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	保養施設
施設名	吹上保養センター	建物名	管理・宿泊棟
所在地	吹上		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成8年 1996年
所管課	企画商工観光課	延床面積	939.47 m <sup>2</sup>
所管班	商工観光班	階数	地上2階・地下2階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	雨漏りの形跡
		・その他	
		・電気設備の状況	電気設備系の劣化
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							40,868
令和元年度							44,622
令和2年度							24,366
3年間平均							36,618
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

※歳入は、宿泊分を計上

④施設の現状と方向性

利用状況	吹上保養センター(宿泊棟)として、1年を通じて住民・観光客等、多くの方が利用している。
施設の状況	雨漏りが原因とみられるシミがみられる。 電気設備の劣化がみられる。(耐用年数の経過)
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	39	財産台帳No.	171
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	保養施設
施設名	吹上保養センター	建物名	貯水棟
所在地	吹上		
構造種別	木造	建築年度	平成9年 1997年
所管課	企画商工観光課	延床面積	30.81 m <sup>2</sup>
所管班	商工観光班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円)
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	吹上保養センターの貯水棟として使用されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	40	財産台帳No.	299
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	保養施設
施設名	吹上保養センター	建物名	熱交換器室
所在地	吹上		
構造種別	木造	建築年度	平成22年 2010年
所管課	企画商工観光課	延床面積	8.82 m <sup>2</sup>
所管班	商工観光班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×

外観

写真なし

②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	ヒートポンプ系の劣化
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)
					令和4年度	ヒートポンプ熱交換機改修工事	14,300

④施設の現状と方向性

利用状況	吹上保養センターの熱交換器室(ヒートポンプ)として、使用されている。
施設の状況	ヒートポンプ系統別に計画的にメンテナンスを行う必要がある。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	41	財産台帳No.	300
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	保養施設
施設名	吹上保養センター	建物名	機械室
所在地	吹上		
構造種別	木造	建築年度	平成22年 2010年
所管課	企画商工観光課	延床面積	56.37 m <sup>2</sup>
所管班	商工観光班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円)
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	吹上保養センターの機械室として、使用されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	42	財産台帳No.	322
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	保養施設
施設名	吹上保養センター	建物名	車庫兼物置
所在地	吹上		
構造種別	木造	建築年度	平成9年 1997年
所管課	企画商工観光課	延床面積	68.00 m <sup>2</sup>
所管班	商工観光班	階数	地上 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	吹上保養センターの車庫・物置として、使用されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	43	財産台帳No.	172
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	保養施設
施設名	旧白銀荘	建物名	旧白銀荘
所在地	十勝岳温泉地区		
構造種別	木造	建築年度	平成8年 1996年
所管課	総務課	延床面積	84.66 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	4
令和元年度		-	-	-	-	-	-	4
令和2年度		-	-	-	-	-	-	4
3年間平均		-	-	-	-	-	-	4
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	一部、NTTへ携帯電話基地局設備設置場所として貸付している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	44	財産台帳No.	284
大分類	スポーツ・レクリエーション系施設	中分類	スポーツ施設
施設名	社会教育総合センター	建物名	防災用自家発電設備建屋
所在地	緑町1丁目9番4号		
構造種別	鉄骨造	建築年度	令和2年 2020年
所管課	教育振興課	延床面積	27.18 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・機械設備	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設の工事・修繕履歴（過去3年で50万円以上のものを記載）

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴（過去3年間で500千円以上を記載）				工事・修繕予定（500千円以上を記載）		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和2年度	防災用自家発電設備設置工事	5,410				

④施設の現状と方向性

利用状況	社会教育総合センターの自家発電装置が設置されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

### 3. 学校教育系施設（対象施設数：17）

#### ①施設の概要

No.	45	財産台帳No.	9				外観
大分類	学校教育系施設		中分類	学校			
施設名	上富良野小学校		建物名	講堂			
所在地	宮町1丁目3番13号						
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和59年	1984年			
所管課	教育振興課	延床面積	1,366.00 m <sup>2</sup>				
所管班	学校教育班	階数	地上 3 階	・ 地下 階			
会計区分	一般会計	共済加入	○				



#### ②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	講堂の照明に水銀灯を使用
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

#### ③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	年度	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
経済性	平成30年度					300	300	133
	令和元年度					64	64	110
	令和2年度					-	-	115
	3年間平均					121	121	119
工事・修繕等	工事・修繕履歴（過去3年間で500千円以上を記載）				工事・修繕予定（500千円以上を記載）			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		
	平成30年度	講堂機械室屋上防水改修工事	1,015	令和5年度	講堂防音機能復旧工事・施工管理	35,816		
	令和2年度	上富良野町立学校構内ネットワーク整備	No.45へ一括計上	令和6年度	照明器具改修	10,000		
				令和8年度	床ウレタン、ライン引き	2,000		

#### ④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野小学校の講堂としての利用をはじめ、夜間は一般開放として地域住民が使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られないが、講堂の照明に水銀灯を使用しているため、LED化が必要。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	46	財産台帳No.	303
大分類	学校教育系施設	中分類	学校
施設名	上富良野小学校	建物名	校舎
所在地	宮町1丁目3番13号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成26年 2014年
所管課	教育振興課	延床面積	6,512.88 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 3階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		8,503	370	737	2,491	218	12,319	-
令和元年度		8,083	376	764	2,608	87	11,918	-
令和2年度		7,870	441	676	1,781	2,515	13,283	-
3年間平均		8,152	396	726	2,293	940	12,507	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和2年度	上富良野小学校空調機FANモーター及びインバーター交換修理	2,255				
		令和2年度	上富良野町立学校構内ネットワーク整備	8,125				

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野小学校の校舎として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	47	財産台帳No.	305
大分類	学校教育系施設	中分類	その他教育施設
施設名	上富良野小学校	建物名	防災資機材倉庫
所在地	宮町1丁目3番13号		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成26年 2014年
所管課	教育振興課	延床面積	205.04 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野小学校の物置及び防災用資材倉庫として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	48	財産台帳No.	312
大分類	学校教育系施設	中分類	その他教育施設
施設名	上富良野小学校	建物名	車両格納庫
所在地	宮町1丁目3番13号		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成29年 2017年
所管課	教育振興課	延床面積	27.44 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
		・機械設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	-	-	-	-	-	-	-
令和元年度	-	-	-	-	-	-	-
令和2年度	-	-	-	-	-	-	-
3年間平均	-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野小学校の車両格納庫(ホイルローダ及び投雪機)として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	49	財産台帳No.	11
大分類	学校教育系施設	中分類	学校
施設名	上富良野西小学校	建物名	校舎
所在地	扇町3丁目		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成12年 2000年
所管課	教育振興課	延床面積	3,385.35 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 3 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	トップコート消失により、ウレタン防水層、絶縁シートの露出
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	講堂の照明に水銀灯を使用
	電気設備	・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		2,123	243	301	2,258	177	5,102	-
令和元年度		2,005	215	293	2,301	331	5,145	-
令和2年度		2,089	182	312	2,706	399	5,688	-
3年間平均		2,072	213	302	2,422	302	5,312	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和元年度	上富良野町立上富良野西小学校電話機更新工事	1,220	令和4年度	防音機能復旧工事・施工管理	53,009	
					令和6年度	高圧電力開閉器改修	600	
					令和6年度	屋上防水工事	25,000	

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野西小学校の校舎として使用している。
施設の状況	屋上防水に劣化がみられる。 講堂の照明に水銀灯を使用しているため、LED化が必要。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	50	財産台帳No.	12
大分類	学校教育系施設	中分類	学校
施設名	上富良野西小学校	建物名	講堂
所在地	扇町3丁目		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和44年 1969年
所管課	教育振興課	延床面積	750.95 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度					38	38	№44の上富良野小学校講堂 へ一括計上
令和元年度					156	156	
令和2年度					-	-	
3年間平均					65	65	
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)
					令和6年度	講堂暖房機器更新	4,000

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野西小学校の講堂としての利用をはじめ、夜間は一般開放として地域住民が使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	51	財産台帳No.	13
大分類	学校教育系施設	中分類	その他教育施設
施設名	上富良野西小学校	建物名	プール更衣室
所在地	扇町3丁目		
構造種別	コンクリートブロック造	建築年度	平成7年 1995年
所管課	教育振興課	延床面積	53.46 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野西小学校プールの更衣室として使用していたが、現在は使用していない。
施設の状況	現在は使用していないため、施錠し閉鎖している。
今後の方向性	水泳授業については、町内の海洋センタープールを使用しているため今後使用の見込みはないため取壊しを含め検討をする。

①施設の概要

No.	52	財産台帳No.	306
大分類	学校教育系施設	中分類	その他教育施設
施設名	上富良野西小学校	建物名	防災用自家発電設備建屋
所在地	扇町3丁目		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成26年 2014年
所管課	教育振興課	延床面積	22.00 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	-	-	-	-	-	-	-
令和元年度	-	-	-	-	-	-	-
令和2年度	-	-	-	-	-	-	-
3年間平均	-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野西小学校の自家発電装置が設置されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	53	財産台帳No.	316
大分類	学校教育系施設	中分類	その他教育施設
施設名	上富良野西小学校	建物名	車庫
所在地	扇町3丁目		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成9年 1997年
所管課	教育振興課	延床面積	61.00 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野西小学校の物置として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	54	財産台帳No.	14
大分類	学校教育系施設	中分類	学校
施設名	東中小学校	建物名	校舎
所在地	東8線北18号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和55年 1980年
所管課	教育振興課	延床面積	1,837.08 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	窓サッシの劣化
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

経済性	内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
	平成30年度	1,114	95	69	2,198	74	3,550	-
	令和元年度	1,180	97	79	2,224	230	3,810	-
	令和2年度	1,258	126	87	2,181	295	3,947	-
	3年間平均	1,184	106	78	2,201	200	3,769	-
工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		
	平成30年度	東中小トイレ改修東中小学校トイレ改修工事	2,311	令和6年度	教室・廊下内窓サッシ設置工事	10,000		
				令和7年度	高圧ケーブル改修	2,000		

④施設の現状と方向性

利用状況	東中小学校の校舎として使用している。
施設の状況	窓サッシの劣化により冷気が流入するため、対策を検討する。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	55	財産台帳No.	15
大分類	学校教育系施設	中分類	学校
施設名	東中小学校	建物名	講堂
所在地	東8線北18号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成4年 1992年
所管課	教育振興課	延床面積	715.02 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	No.54の東中小学校校舎へ一括計上				73	73	No.44の上富良野小学校講堂へ一括計上
令和元年度					18	18	
令和2年度					37	37	
3年間平均					43	43	
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)
					令和8年度	講堂吊り天井改修工事・LED化工事	10,000

④施設の現状と方向性

利用状況	東中小学校の講堂としての利用をはじめ、夜間は一般開放として地域住民が使用している。
施設の状況	吊天井のため、今後対策が必要である。 講堂照明に水銀灯を使用しているため、LED化が必要。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	56	財産台帳No.	16
大分類	学校教育系施設	中分類	その他教育施設
施設名	東中小学校	建物名	物置
所在地	東8線北18号		
構造種別	木造	建築年度	昭和55年 1980年
所管課	教育振興課	延床面積	33.00 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	東中小学校の物置として使用している。
施設の状況	老朽化はしているが、目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	57	財産台帳No.	22
大分類	学校教育系施設	中分類	学校
施設名	上富良野中学校	建物名	校舎
所在地	旭町1丁目1番5号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成30年 2018年
所管課	教育振興課	延床面積	5,291.00 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 3 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	渡り廊下屋上にて、ウレタン防水層等の露出
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		4,508	322	432	8,719	563	14,544	-
令和元年度		3,784	354	479	8,309	392	13,318	-
令和2年度		3,483	338	481	6,349	379	11,030	-
3年間平均		3,925	338	464	7,792	445	12,964	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		平成30年度	上富良野中学校外構上富良野中学校外構整備工事	59,562				
		平成30年度	上富良野中学校物置設置上富良野中学校物置設置工事	6,782				
		平成30年度	管理用高層上富良野中学校自転車用鎖留の購入整備事業	2,948				
		令和2年度	上富良野町立学校構内ネットワーク整備	8155				

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野中学校の校舎として使用している。
施設の状況	渡り廊下の屋上防水に劣化がみられるが、目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	58	財産台帳No.	23
大分類	学校教育系施設	中分類	学校
施設名	上富良野中学校	建物名	講堂
所在地	旭町1丁目1番5号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和56年 1981年
所管課	教育振興課	延床面積	1,509.50 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	外壁上部に亀裂
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	№57の上富良野中学校校舎へ一括計上				-	-	№44の上富良野小学校講堂へ一括計上
令和元年度					40	40	
令和2年度					-	-	
3年間平均					13	13	
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)
		平成30年度	上富良野中学校講堂改修上富良野中学校校庭裏下及び講堂前剝離具改修工事	2,106	令和6年度	外壁改修工事	50,000
		平成30年度	上富良野中学校物置設置上富良野中学校講堂外部改修工事	5,670			
		平成30年度	上富良野中学校講堂改修上富良野中学校講堂照明器具改修工事	6,588			
		平成30年度	上富良野中学校講堂改修上富良野中学校講堂機械室屋上防水改修工事	972			
		平成30年度	防音機能復旧工事ほか	35,208			

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野中学校の講堂としての利用をはじめ、夜間は一般開放として地域住民が使用している。
施設の状況	外壁上部に亀裂等劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	59	財産台帳No.	317
大分類	学校教育系施設	中分類	その他教育施設
施設名	上富良野中学校	建物名	プロパン庫
所在地	旭町1丁目1番5号		
構造種別	コンクリートブロック造	建築年度	昭和52年 1977年
所管課	教育振興課	延床面積	9.00 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴


年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野中学校のプロパンガス保管庫として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	60	財産台帳No.	315
大分類	学校教育系施設	中分類	その他教育施設
施設名	上富良野中学校	建物名	倉庫
所在地	旭町1丁目1番5号		
構造種別	鉄骨造	建築年度	令和元年 2019年
所管課	教育振興課	延床面積	61.11 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	-	-	-	-	-	-	-
令和元年度	-	-	-	-	-	-	-
令和2年度	-	-	-	-	-	-	-
3年間平均	-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野中学校の物置として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	61	財産台帳No.	205
大分類	学校教育系施設	中分類	その他教育施設
施設名	学校給食センター	建物名	学校給食センター
所在地	向町1丁目1番15号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	教育振興課	延床面積	486.00 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	窓サッシの劣化
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	調理場床の劣化
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		1,516	163	1,627	3,959	400	7,665	-
令和元年度		1,578	164	1,515	3,903	601	7,761	-
令和2年度		1,473	166	1,440	3,388	360	6,827	-
3年間平均		1,522	164	1,527	3,750	454	7,418	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	町内の小学校・中学校・高等学校学校の給食センターとして利用している。
施設の状況	窓サッシ、調理場床に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

#### 4. 供給・処理系施設（対象施設数：5）

①施設の概要

No.	62	財産台帳No.	279		
大分類	供給・処理系施設		中分類	供給・処理系施設	
施設名	旭野浄水場		建物名	旭野浄水場	
所在地	旭野地区1634番374				
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成元年	1989年	
所管課	建設水道課	延床面積	29.00	m <sup>2</sup>	
所管班	上下水道班	階数	地上	1階	・地下階
会計区分	一般会計	共済加入	○		



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	引込開閉器盤の劣化
		・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	内装の剥離
機能性	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	増圧ポンプの劣化

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	年度	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
経済性	平成30年度	187	-	-	-	-	187	-
	令和元年度	145	-	-	-	-	145	-
	令和2年度	242	-	-	-	320	562	-
	3年間平均	191	-	-	-	107	298	-
工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		

④施設の現状と方向性

利用状況	旭野地区的浄水場として使用している。
施設の状況	設備の老朽化がみられる。 機器には廃盤となっており、故障時の修理が困難となるものがある。
今後の方向性	設備の老朽化が進んでいるので計画的に更新をしていく。 今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	63	財産台帳No.	280
大分類	供給・処理系施設	中分類	供給・処理系施設
施設名	東中倍本地区飲料供給施設	建物名	東中倍本飲料供給施設浄水場
所在地	東中地区4700番2		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成17年 2005年
所管課	建設水道課	延床面積	4.14 m <sup>2</sup>
所管班	上下水道班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	水道事業	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	機械設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	東中(倍本)地区の浄水場として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	64	財産台帳No.	281
大分類	供給・処理系施設	中分類	供給・処理系施設
施設名	清富浄水供給施設	建物名	清富浄水供給施設(取水施設)
所在地	清富地区3747番399		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成15年 2003年
所管課	建設水道課	延床面積	5.32 m <sup>2</sup>
所管班	上下水道班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	清富地区の取水施設として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	65	財産台帳No.	282
大分類	供給・処理系施設	中分類	供給・処理系施設
施設名	清富浄水供給施設	建物名	清富浄水供給施設(浄水場)
所在地	清富地区3747番399		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成15年 2003年
所管課	建設水道課	延床面積	27.29 m <sup>2</sup>
所管班	上下水道班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		231	254	-	-	-	485	-
令和元年度		344	256	-	-	-	600	-
令和2年度		288	258	-	-	-	546	-
3年間平均		287	256	-	-	-	543	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	清富地区の浄水施設として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	66	財産台帳No.	283
大分類	供給・処理系施設	中分類	供給・処理系施設
施設名	翁浄水場	建物名	翁浄水場
所在地	北海道空知郡上富良野町国有林富良野事業区		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成17年 2005年
所管課	建設水道課	延床面積	13.00 m <sup>2</sup>
所管班	上下水道班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	扉の劣化
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・照明の状況	
	電気設備	・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		94	108	-	-	1635	1,837	-
令和元年度		77	108	-	-	449	634	-
令和2年度		101	109	-	-	41	251	-
3年間平均		91	108	-	-	708	907	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		平成30年度	翁地区飲供施設漏水修理	1,376				

④施設の現状と方向性

利用状況	十勝岳地区の浄水場として使用している。
施設の状況	外壁とサッシ(扉)に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

## 5. 公園（対象施設数：19）

### ①施設の概要

No.	67	財産台帳No.	133		
大分類	公園		中分類	公園	
施設名	島津公園		建物名	トイレ	
所在地	富町1丁目4番				
構造種別	鉄筋コンクリート造		建築年度	平成7年 1995年	
所管課	建設水道課		延床面積	65.92 m <sup>2</sup>	
所管班	都市整備担当		階数	地上 1 階・地下 階	
会計区分	一般会計		共済加入	○	



### ②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	スロープのモルタル及びタイルが剥離
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	壁の塗膜が一部剥離やひび割れ
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

### ③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	年度	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
経済性	平成30年度	202	-	78	-	5	285	-
	令和元年度	189	-	79	-	186	454	-
	令和2年度	195	-	103	-	15	313	-
	3年間平均	195	-	87	-	69	351	-
工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		
	平成30年度	外部改修工事	4,104					

### ④施設の現状と方向性

利用状況	島津公園駐車場トイレとして、夏場を中心に多くの方に利用されている。
施設の状況	スロープや内壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	68	財産台帳No.	134
大分類	公園	中分類	公園
施設名	みやまち公園	建物名	トイレ
所在地	宮町3丁目11番		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成6年 1994年
所管課	建設水道課	延床面積	9.75 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	シャッターレールにサビ
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	内壁のひび
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・その他	分電盤ケースのサビ
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

経済性	内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
	平成30年度	5	-	17	-	-	22	-
	令和元年度	6	-	17	-	5	28	-
	令和2年度	6	-	17	-	-	23	-
	3年間平均	6	-	17	-	2	24	-
工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		

④施設の現状と方向性

利用状況	みやまち公園トイレとして、夏場を中心に多くの住民に利用されている。
施設の状況	シャッターレール、内壁、電気設備に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	69	財産台帳No.	135
大分類	公園	中分類	公園
施設名	北栄公園	建物名	トイレ
所在地	栄町2丁目5番		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成6年 1994年
所管課	建設水道課	延床面積	9.75 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	内壁のひび
		・その他	
		・電気設備	
	機械設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		5	-	26	-	-	31	-
令和元年度		6	-	26	-	-	32	-
令和2年度		6	-	27	-	-	33	-
3年間平均		6	-	26	-	-	32	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	北栄公園トイレとして、夏場を中心に多くの住民に利用されている。
施設の状況	外壁、内壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	70	財産台帳No.	136
大分類	公園	中分類	公園
施設名	なかよし公園	建物名	トイレ
所在地	本町3丁目1番		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成7年 1995年
所管課	建設水道課	延床面積	9.75 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	内壁のひび
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		7	-	17	-	-	24	-
令和元年度		17	-	17	-	4	38	-
令和2年度		16	-	17	-	39	72	-
3年間平均		13	-	17	-	14	45	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	なかよし公園トイレとして、夏場を中心に多くの住民に利用されている。
施設の状況	内壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	71	財産台帳No.	137
大分類	公園	中分類	公園
施設名	旭広場	建物名	トイレ
所在地	旭町2丁目3番		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成8年 1996年
所管課	建設水道課	延床面積	9.75 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	内壁のひび
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		15	-	19	-	-	34	-
令和元年度		15	-	21	-	-	36	-
令和2年度		6	-	20	-	-	26	-
3年間平均		12	-	20	-	-	32	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	旭広場トイレとして、夏場を中心に多くの住民に利用されている。
施設の状況	内壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	72	財産台帳No.	295
大分類	公園	中分類	公園
施設名	しらかば公園	建物名	トイレ
所在地	緑町1丁目5番		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成21年 2009年
所管課	建設水道課	延床面積	9.86 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	内壁のひび
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		33	-	17	-	5	55	-
令和元年度		35	-	17	-	6	58	-
令和2年度		32	-	17	-	7	56	-
3年間平均		33	-	17	-	6	56	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	しらかば公園トイレとして、夏場を中心に多くの住民に利用されている。
施設の状況	内壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	73	財産台帳No.	302
大分類	公園	中分類	公園
施設名	島津公園	建物名	多目的トイレ
所在地	富町1丁目4番		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成24年 2012年
所管課	建設水道課	延床面積	11.60 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁塗膜の一部が剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	島津公園内のトイレとして、夏場を中心に多くの方に利用されている。
施設の状況	外壁塗膜に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	74	財産台帳No.	174
大分類	公園	中分類	公園
施設名	深山峠コミュニティ広場	建物名	トイレ
所在地	西9線北34号		
構造種別	セラミックブロック造	建築年度	昭和61年 1986年
所管課	建設水道課	延床面積	46.57 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび、塗膜の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	入口踏み台の剥離
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	トイレタンクが破損、仕切り板に腐食
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	292	-	60	-	6	358	-
令和元年度	311	-	70	-	-	381	-
令和2年度	196	-	48	-	113	357	-
3年間平均	266	-	59	-	40	365	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	深山峠コミュニティ広場のトイレとして、夏場を中心に多くの観光客に利用されている。
施設の状況	外壁、設備に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	75	財産台帳No.	175
大分類	公園	中分類	公園
施設名	草分コミュニティ広場	建物名	トイレ
所在地	西3線北28号		
構造種別	木造	建築年度	平成3年 1991年
所管課	教育振興課	延床面積	9.45 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・機械設備	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	草分パークゴルフ場の利用者が使用している。 草分住民会へ管理委託している。
施設の状況	屋根塗装の劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	76	財産台帳No.	176
大分類	公園	中分類	公園
施設名	東中コミュニティ広場	建物名	トイレ
所在地	東8線北18号		
構造種別	木造	建築年度	平成2年 1990年
所管課	教育振興課	延床面積	3.22 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	-	-	-	-	-	-	-
令和元年度	-	-	-	-	-	-	-
令和2年度	-	-	-	-	-	-	-
3年間平均	-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	東中パークゴルフ場の利用者が使用している。 東中住民会へ管理委託している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	77	財産台帳No.	177
大分類	公園	中分類	公園
施設名	富原コミュニティ広場	建物名	トイレ
所在地	東3線北23号		
構造種別	木造	建築年度	平成3年 1991年
所管課	教育振興課	延床面積	8.10 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	主に地域住民会が利用している。 富原住民会へ管理委託している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	78	財産台帳No.	178
大分類	公園	中分類	公園
施設名	日東コミュニティ広場	建物名	トイレ
所在地	本町6丁目		
構造種別	木造	建築年度	平成8年 1996年
所管課	教育振興課	延床面積	5.04 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・機械設備	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	17	-	-	17	-
令和元年度		-	-	19	-	-	19	-
令和2年度		-	-	15	-	-	15	-
3年間平均		-	-	17	-	-	17	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	ゲートボール場利用者が使用している。 高齢者事業団へ管理委託している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	79	財産台帳No.	201
大分類	公園	中分類	公園
施設名	運動公園	建物名	トイレ
所在地	丘町1丁目2番39号		
構造種別	木造	建築年度	平成7年 1995年
所管課	教育振興課	延床面積	45.35 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・機械設備	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		72	-	8	-	-	80	-
令和元年度		62	-	8	-	-	70	-
令和2年度		60	-	7	-	-	67	-
3年間平均		65	-	8	-	-	72	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	運動公園利用者(少年団・部活動等)が使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	80	財産台帳No.	304
大分類	公園	中分類	公園
施設名	運動公園	建物名	テニスコート横トイレ
所在地	丘町1丁目		
構造種別	木造	建築年度	平成26年 2014年
所管課	教育振興課	延床面積	10.64 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		10	-	8	-	-	18	-
令和元年度		13	-	8	-	-	21	-
令和2年度		13	-	7	-	-	20	-
3年間平均		12	-	8	-	-	20	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	テニスコート利用者が使用している。 テニスコート改修に伴い、利用者が増加傾向にある。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	81	財産台帳No.	319
大分類	公園	中分類	公園
施設名	にしまち公園	建物名	トイレ
所在地	西町3丁目4番		
構造種別	セラミックブロック造	建築年度	昭和56年 1981年
所管課	建設水道課	延床面積	5.94 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	屋根塗装の剥離、外壁の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	天井天窓のサビと鉄筋露出、内壁の剥離
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		39	-	17	-	-	56	-
令和元年度		74	-	17	-	-	91	-
令和2年度		42	-	17	-	-	59	-
3年間平均		52	-	17	-	-	69	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	にしまち公園トイレとして、夏場を中心に多くの住民に利用されている。
施設の状況	屋根、内装に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	82	財産台帳No.	320
大分類	公園	中分類	公園
施設名	中央公園	建物名	トイレ
所在地	中町3丁目3番		
構造種別	木造	建築年度	平成12年 2000年
所管課	建設水道課	延床面積	28.55 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁塗膜の剥離やひび
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		24	-	17	-	-	41	-
令和元年度		26	-	17	-	-	43	-
令和2年度		23	-	17	-	-	40	-
3年間平均		24	-	17	-	-	41	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	中央公園トイレとして、夏場を中心に多くの住民に利用されている。
施設の状況	外壁塗膜に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	83	財産台帳No.	321
大分類	公園	中分類	公園
施設名	中央コミュニティ広場	建物名	トイレ
所在地	本町3丁目		
構造種別	セラミックブロック造	建築年度	昭和59年 1984年
所管課	建設水道課	延床面積	28.99 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび、モルタル目地の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		114	-	28	-	-	142	-
令和元年度		201	-	29	-	-	230	-
令和2年度		186	-	28	-	-	214	-
3年間平均		167	-	28	-	-	195	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和元年度	改修工事	1,144				

④施設の現状と方向性

利用状況	中央コミュニティ広場のトイレとして、夏場を中心に多くの住民に利用されている。
施設の状況	外壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	84	財産台帳No.	323
大分類	公園	中分類	公園
施設名	運動公園	建物名	更衣室
所在地	丘町1丁目		
構造種別	コンクリートブロック造	建築年度	昭和52年 1977年
所管課	教育振興課	延床面積	42.00 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料	
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計		
平成30年度	№80の運動公園テニスコート横トイレへ括計上							
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	テニスコート利用者が使用している。 冬期間は物置として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	85	財産台帳No.	324
大分類	公園	中分類	公園
施設名	運動公園	建物名	物置
所在地	丘町1丁目		
構造種別	コンクリートブロック造	建築年度	昭和52年 1977年
所管課	教育振興課	延床面積	4.00 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・機械設備	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料	
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計		
経済性	№80の運動公園テニスコート横トイレへ括計上							
工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)				
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		

④施設の現状と方向性

利用状況	テニスコート整備用品を保管している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

## 6. 産業系施設（対象施設数：4）

### ①施設の概要

No.	86	財産台帳No.	167		
大分類	産業系施設		中分類	産業系施設	
施設名	セントラルプラザ		建物名	セントラルプラザ	
所在地	中町1丁目1番8号				
構造種別	鉄筋鉄骨コンクリート造	建築年度	平成2年	1990年	
所管課	企画商工観光課	延床面積	1,217.89	m <sup>2</sup>	
所管班	商工観光班	階数	地上 3 階	・ 地下 階	
会計区分	一般会計	共済加入	○		



### ②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	屋上防水の劣化
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	外壁タイルの剥離
		・サッシの劣化状況	
		・その他	玄関天井の剥離
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	水漏れの跡
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

### ③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	年度	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
経済性	平成30年度	1,386	30	121	1,258	431	3,226	90
	令和元年度	1,350	18	111	1,556	482	3,517	29
	令和2年度	1,327	18	94	1,226	126	2,791	3
	3年間平均	1,354	22	109	1,347	346	3,178	41
	工事・修繕等	工事・修繕履歴（過去3年間で500千円以上を記載）			工事・修繕予定（500千円以上を記載）			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		

### ④施設の現状と方向性

利用状況	商工業者及び地域住民の集会、学習施設として多くの住民に利用されている。
施設の状況	屋上防水、外壁タイルの劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	87	財産台帳No.	180
大分類	産業系施設	中分類	産業系施設
施設名	農産物加工実習施設	建物名	農産物加工実習施設
所在地	丘町4丁目		
構造種別	木造	建築年度	昭和44年 1969年
所管課	農業振興課	延床面積	215.30 m <sup>2</sup>
所管班	農業振興班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁の剥離、割れ
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	サッシの劣化
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	天井、壁、床の劣化
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		500	-	59	255	388	1,202	245
令和元年度		508	-	69	330	93	1,000	300
令和2年度		482	-	60	382	8	932	198
3年間平均		497	-	63	322	163	1,045	248
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	農産物加工施設として、多くの住民に利用されている。
施設の状況	外壁、内装、サッシに劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	88	財産台帳No.	182
大分類	産業系施設	中分類	産業系施設
施設名	静修農業構造改善センター	建物名	静修農業構造改善センター
所在地	西12線北31号		
構造種別	木造	建築年度	平成元年 1989年
所管課	農業振興課	延床面積	111.37 m <sup>2</sup>
所管班	農業振興班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁の剥離、ひび
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	クロスの破れ
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		62	-	19	27	-	108	-
令和元年度		81	-	19	26	-	126	-
令和2年度		88	-	20	13	-	121	-
3年間平均		77	-	19	22	-	118	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	静修地区の研修、集会施設として使用されている。
施設の状況	外壁、内壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	89	財産台帳No.	183
大分類	産業系施設	中分類	産業系施設
施設名	島津ふれあいセンター	建物名	島津ふれあいセンター
所在地	基線北23号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成2年 1990年
所管課	農業振興課	延床面積	338.80 m <sup>2</sup>
所管班	農業振興班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	内壁のひび、剥離
		・その他	
		・照明の状況	
	電気設備	・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		307	39	19	62	-	427	-
令和元年度		303	39	19	76	447	884	-
令和2年度		330	39	20	82	-	471	-
3年間平均		313	39	19	73	149	594	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和元年	島津ふれあいセンター外屋根塗装工事	1,296				

④施設の現状と方向性

利用状況	島津地区の研修、集会施設として使用されている。
施設の状況	内壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

## 7. 社会教育系施設（対象施設数：3）

### ①施設の概要

No.	90	財産台帳No.	186			
大分類	社会教育系施設		中分類	社会教育施設		
施設名	郷土館		建物名	郷土館		
所在地	富町1丁目3番30号					
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和52年	1977年		
所管課	教育振興課	延床面積	472.87	m <sup>2</sup>		
所管班	社会教育班	階数	地上	2階	・地下	階
会計区分	一般会計	共済加入	○			



### ②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

### ③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	年度	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
	平成30年度	205	-	-	-	12	217	-
	令和元年度	209	-	-	-	-	209	-
	令和2年度	203	-	-	-	22	225	-
	3年間平均	206	-	-	-	17	217	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
					令和5年度	リニューアル・バリアフリー改修工事	5,000	

### ④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野町の歴史資料等展示している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	ジオパークの拠点施設としての利用も見込まれる。 今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	91	財産台帳No.	187
大分類	社会教育系施設	中分類	社会教育施設
施設名	開拓記念館	建物名	開拓記念館
所在地	西3線北28号		
構造種別	木造	建築年度	平成9年 1997年
所管課	教育振興課	延床面積	194.93 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		98	-	12	-	69	179	-
令和元年度		124	-	12	-	-	136	-
令和2年度		119	-	12	-	-	131	-
3年間平均		114	-	12	-	69	149	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	十勝岳の噴火資料等展示している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	92	財産台帳No.	213
大分類	社会教育系施設	中分類	社会教育施設
施設名	郷土芸能資料館	建物名	郷土芸能資料館
所在地	大町1丁目		
構造種別	鉄筋鉄骨コンクリート造	建築年度	平成11年 1999年
所管課	企画商工観光課	延床面積	483.67 m <sup>2</sup>
所管班	商工観光班	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	内壁と床のつなぎ目から雨水の流入
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	照明器具の故障
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
	年度	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	
平成30年度	10	-	-	-	-	-	10 -
令和元年度	193	-	24	-	-	14	231 -
令和2年度	153	-	22	-	-	12	187 -
3年間平均	119	-	15	-	-	9	143 -
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	郷土芸能を中心とした、資料館として使用している。
施設の状況	外壁と基礎の間から雨水の漏水がみられる。 照明機器の劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

## 8. 市民文化系施設（対象施設数：17）

### ①施設の概要

No.	93	財産台帳No.	138				
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設				
施設名	しらかば会館	建物名	しらかば会館				
所在地	緑町2丁目1番8号						
構造種別	木造	建築年度	昭和62年 1987年				
所管課	町民生活課	延床面積	68.04 m <sup>2</sup>				
所管班	自治推進班	階数	地上 1 階 • 地下 階				
会計区分	一般会計	共済加入	○				



### ②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

### ③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	歳出(千円)	歳入(千円)						
		年度	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計
平成30年度	-	-	-	-	-	-	-	-
令和元年度	-	-	-	-	-	4	4	-
令和2年度	-	-	-	-	-	-	-	-
3年間平均	-	-	-	-	-	1	1	-
経済性	工事・修繕履歴（過去3年間で500千円以上を記載）				工事・修繕予定（500千円以上を記載）			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		

①施設の概要

No.	94	財産台帳No.	139
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	丘町会館	建物名	丘町会館
所在地	丘町1丁目2番21号		
構造種別	木造	建築年度	昭和63年 1988年
所管課	町民生活課	延床面積	72.90 m <sup>2</sup>
所管班	自治推進班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	75	75	-
令和元年度		-	-	-	-	6	6	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	27	27	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和元年度	屋根・外壁塗装工事	1,458				

④施設の現状と方向性

利用状況	丘町会館として地域住民の集会施設として使用している。 令和3年度より、維持管理費(灯油代・電気料・ガス料金・上下水道料)について過去の3年間の平均額の30%を交付金として支出している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	95	財産台帳No.	140
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	宮町会館	建物名	宮町会館
所在地	宮町		
構造種別	木造	建築年度	平成元年 1989年
所管課	町民生活課	延床面積	99.63 m <sup>2</sup>
所管班	自治推進班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	宮町会館として地域住民の集会施設として使用している。 令和3年度より、維持管理費(灯油代・電気料・ガス料金・上下水道料)について過去の3年間の平均額の30%を交付金として支出している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	96	財産台帳No.	143
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	あすなろ集会所	建物名	あすなろ集会所
所在地	扇町1丁目2番		
構造種別	セラミックブロック造	建築年度	昭和53年 1978年
所管課	町民生活課	延床面積	95.26 m <sup>2</sup>
所管班	生活環境班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	-	-	-	-	-	-	-
令和元年度	-	-	-	-	80	80	-
令和2年度	-	-	-	-	-	-	-
3年間平均	-	-	-	-	27	27	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	あすなろ集会所として、近隣住民の集会施設地して使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	97	財産台帳No.	144
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	住吉集会施設	建物名	住吉集会施設
所在地	西町2丁目2番		
構造種別	コンクリートブロック造	建築年度	昭和55年 1980年
所管課	町民生活課	延床面積	95.26 m <sup>2</sup>
所管班	生活環境班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	住吉集会所として、近隣住民の集会施設として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	98	財産台帳No.	153
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	東明会館	建物名	東明会館
所在地	東町5丁目1番3号		
構造種別	木造	建築年度	平成13年 2001年
所管課	町民生活課	延床面積	131.22 m <sup>2</sup>
所管班	自治推進班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
					令和4年度	屋根・外壁改修工事	2,739	

④施設の現状と方向性

利用状況	東明会館として地域住民の集会施設として使用している。 令和3年度より、維持管理費(灯油代・電気料・ガス料金・上下水道料)について過去の3年間の平均額の30%を交付金として支出している。
施設の状況	外壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	99	財産台帳No.	159
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	江幌寿の家	建物名	江幌寿の家
所在地	西9線北29号		
構造種別	木造	建築年度	昭和50年 1975年
所管課	教育振興課	延床面積	160.38 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	基礎部分のひび
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	建具等の劣化
		・その他	バリアフリー化が求められている。
		・照明の状況	
	電気設備	・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		96	31	19	14	240	400	-
令和元年度		56	31	19	14		120	-
令和2年度		49	31	20	14	105	219	-
3年間平均		67	31	19	14	173	246	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和2年度	改修工事(屋根・外壁塗装)	2,200	令和4年度	窓枠サッシ改修工事	1,012	

④施設の現状と方向性

利用状況	地域住民の集会施設として利用されている。 分館補助金により江幌住民会が管理している。
施設の状況	基礎、建具に劣化がみられる。 地域住民からバリアフリー化について要望が上がっている。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	100	財産台帳No.	191
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	東中会館	建物名	東中会館
所在地	東8線北18号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和51年 1976年
所管課	教育振興課	延床面積	539.00 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装の劣化
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
	機械設備	・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		328	-	19	201	-	548	279
令和元年度		361	-	19	224	104	708	435
令和2年度		275	-	20	130	-	425	265
3年間平均		321	-	19	185	104	560	326
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	地域住民の集会施設として利用されている。 分館補助金により東中住民会が管理している。
施設の状況	外壁塗装に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	101	財産台帳No.	161
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	日新寿の家	建物名	日新寿の家
所在地	日新		
構造種別	木造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	教育振興課	延床面積	150.21 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装の劣化・剥離
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		73	-	-	4	-	77	-
令和元年度		83	-	-	14	-	97	-
令和2年度		71	-	-	2	-	73	-
3年間平均		76	-	-	7	-	82	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	地域住民の集会施設として利用されている。 分館補助金により日新住民会が管理している。
施設の状況	屋根、外壁塗装の劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	102	財産台帳No.	162
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	旭野寿の家	建物名	旭野寿の家
所在地	十人牧場		
構造種別	木造	建築年度	昭和55年 1980年
所管課	教育振興課	延床面積	153.90 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装の劣化
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		51	-	19	23	-	93	-
令和元年度		59	-	19	6	-	84	-
令和2年度		52	-	20	4	7	83	-
3年間平均		54	-	19	11	2	87	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	地域住民の集会施設として利用されている。 分館補助金により旭野住民会が管理している。
施設の状況	屋根、外壁塗装の劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	103	財産台帳No.	192
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	日東会館	建物名	日東会館
所在地	本町6丁目		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和57年 1982年
所管課	教育振興課	延床面積	347.00 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装の劣化
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		98	-	34	50	-	182	13
令和元年度		102	-	34	40	17	193	14
令和2年度		99	-	35	25	-	159	11
3年間平均		100	-	34	38	6	178	13
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	地域住民の集会施設として利用されている。 分館補助金により日の出住民会が管理している。
施設の状況	外壁塗装の劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	104	財産台帳No.	193
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	富原コミュニティセンター	建物名	富原コミュニティセンター
所在地	東3線北23号		
構造種別	木造	建築年度	平成5年 1993年
所管課	教育振興課	延床面積	174.15 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	軒天のゆがみ、トタンのめぐれ
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装の劣化
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		121	31	19	15	-	186	-
令和元年度		130	31	19	24	-	204	-
令和2年度		115	29	20	10	28	202	-
3年間平均		122	30	19	16	28	197	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	地域住民の集会施設として利用されている。 分館補助金により富原住民会が管理している。
施設の状況	屋根、外壁塗装の劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	105	財産台帳No.	194
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	江花地区コミュニティセンター	建物名	江花地区コミュニティセンター
所在地	西5線北23号		
構造種別	木造	建築年度	平成15年 2003年
所管課	教育振興課	延床面積	140.13 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装の劣化
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		67	7	19	24	198	315	-
令和元年度		68	-	19	64	-	151	-
令和2年度		64	-	20	45	-	129	-
3年間平均		66	2	19	44	66	198	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
					令和5年度	外壁塗装工事	1,900	

④施設の現状と方向性

利用状況	地域住民の集会施設として利用されている。 分館補助金により江花住民会が管理している。
施設の状況	屋根、外壁塗装の劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	106	財産台帳No.	296
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	里仁会館	建物名	里仁会館
所在地	西11線北36号		
構造種別	木造	建築年度	平成21年 2009年
所管課	教育振興課	延床面積	149.06 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁シーリングの劣化
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・機械設備	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		99	-	19	30	3	151	-
令和元年度		90	-	19	6	63	178	4
令和2年度		103	-	21	16	-	140	-
3年間平均		97	-	20	17	22	156	4
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	地域住民の集会施設として利用されている。 分館補助金により里仁住民会が管理している。
施設の状況	外壁シーリングの劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	107	財産台帳No.	184
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	公民館	建物名	公民館(大ホール除く)
所在地	富町1丁目3番25号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和46年 1971年
所管課	教育振興課	延床面積	1,279.38 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	天井から雨漏り
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設の工事・修繕履歴（過去3年で50万円以上のものを記載）

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	1,371	165	163	1,164	85	2,948	460
令和元年度	1,328	133	157	1,116	98	2,832	421
令和2年度	1,175	138	111	1,070	520	3,014	249
3年間平均	1,291	145	144	1,117	234	2,931	377
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴（過去3年間で500千円以上を記載）			工事・修繕予定（500千円以上を記載）		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	地域住民の集会施設及び図書館として、多くの町民に利用されている。
施設の状況	一部雨漏りがみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	108	財産台帳No.	185
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	公民館	建物名	大ホール(青少年会館)
所在地	富町1丁目3番25号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和46年 1971年
所管課	教育振興課	延床面積	429.66 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装の劣化、外壁の剥離
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設の工事・修繕履歴（過去3年で50万円以上のものを記載）

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円)
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度					17	17	393
令和元年度					38	38	637
令和2年度					264	264	118
3年間平均					106	106	383
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴（過去3年間で500千円以上を記載）			工事・修繕予定（500千円以上を記載）		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	地域住民の集会施設、軽スポーツ場として利用されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	109	財産台帳No.	310
大分類	市民文化系施設	中分類	市民文化施設
施設名	公民館	建物名	防災用自家発電設備建屋
所在地	富町1丁目3番25号		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成26年 2014年
所管課	教育振興課	延床面積	18.00 m <sup>2</sup>
所管班	社会教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設の工事・修繕履歴（過去3年で50万円以上のものを記載）

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴（過去3年間で500千円以上を記載）				工事・修繕予定（500千円以上を記載）		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	公民館の自家発電装置が設置されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

## 9. 保健・福祉系施設（対象施設数：8）

### ①施設の概要

No.	110	財産台帳No.	163			
大分類	保健・福祉系施設		中分類	高齢福祉施設		
施設名	上富良野町ラベンダーハイツ		建物名	特別養護老人ホーム		
所在地	西1線北24号					
構造種別	鉄筋コンクリート造		建築年度	昭和59年 1984年		
所管課	ラベンダーハイツ		延床面積	1,695.20 m <sup>2</sup>		
所管班	-		階数	地上 1 階 • 地下 階		
会計区分	ラベンダーハイツ事業特別会計		共済加入	○		



### ②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	コーキング劣化
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	クロス、床の劣化、内窓は障子窓(断熱性の低下)
		・その他	流し台の劣化
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

### ③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	年度	歳出(千円)					歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	
	平成30年度	3,996	613	2,896	10,101	3,084	20,690
	令和元年度	4,109	611	3,059	10,451	1,943	20,173
	令和2年度	3,581	506	3,446	9,005	3,077	19,615
	3年間平均	3,895	577	3,134	9,852	2,701	20,159
経済性	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
	平成30年度	真空式温水器マイコン及びトランジスタ交換修理	667	令和3年度	居室排気ファン更新工事	1,640	
	令和元年度	屋根・屋上防水改修工事	21,860	令和3年度	ホールテラス改修	515	
	令和2年度	温水暖房機更新工事	20,119	令和4年度	Wi-Fi整備工事(介護タブレット導入支援事業)	1,760	
	令和2年度	高圧電気設備機器更新工事	907	令和5年度	空調設備「冷房」工事	5,000	
	令和2年度	非常用照明装置取替工事ほか	1,161				

### ④施設の現状と方向性

利用状況	特別養護老人ホームとして、多くの町民に利用されている。
施設の状況	内装の劣化がみられると共に、入居者の介護度に応じた機器の使用に伴い各居室のコンセントが不足している。 給排水設備と併設する施設管理用倉庫の屋根などに経年劣化が見られる。 非常用発電設備が無いため、停電時の設備稼働について検討が必要。(ポータブル発電機を配置)
今後の方向性	給排水設備の劣化が進んでおり、改修には多額の費用が見込まれる。 建築後37年が経過するため、今後の整備について検討が必要である。

①施設の概要

No.	111	財産台帳No.	164
大分類	保健・福祉系施設	中分類	高齢福祉施設
施設名	上富良野町ラベンダーハイツ	建物名	ティサービスセンター
所在地	西1線北24号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成3年 1991年
所管課	ラベンダーハイツ	延床面積	330.76 m <sup>2</sup>
所管班	-	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	ラベンダーハイツ事業特別会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	渡り廊下等の屋上防水劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
	令和2年度	温水暖房機更新工事	No.110へ一括計上	令和4年度	渡り廊下屋上防水工事	880	
				令和5年度	空調設備「冷房」工事	No.110へ一括計上	
				令和6年度	屋上防水工事	1,650	

④施設の現状と方向性

利用状況	ティサービスセンターとして、多くの町民に利用されている。
施設の状況	渡り廊下等の屋上防水に劣化が見られる。 非常用発電設備が無いため、停電時の設備稼働について検討が必要。(ポータブル発電機を配置)
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。 同じティサービス事業を行う「かみん」は冷房設備を備えていることから暑熱対策の検討が必要である。

①施設の概要

No.	112	財産台帳No.	165
大分類	保健・福祉系施設	中分類	高齢福祉施設
施設名	上富良野町ラベンダーハイツ	建物名	短期入所施設（ショートステイ）
所在地	西1線北24号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成10年 1998年
所管課	ラベンダーハイツ	延床面積	262.24 m <sup>2</sup>
所管班	-	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	ラベンダーハイツ事業特別会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	融雪時に一部漏水
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	屋根塗装の剥離や錆
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
	機械設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							-
令和元年度							-
令和2年度							-
3年間平均							-
経済性	No.110の特別養護老人ホームへ括計上						
	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)						工事・修繕予定(500千円以上を記載)
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
				令和6年度	屋根塗装	2,706	

④施設の現状と方向性

利用状況	ショートステイ施設として、多くの町民に利用されている。
施設の状況	屋根、外壁に劣化が見られる。 非常用発電設備が無いため、停電時の設備稼働について検討が必要。(ポータブル発電機を配置)
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	113	財産台帳No.	325
大分類	保健・福祉系施設	中分類	高齢福祉施設
施設名	上富良野町ラベンダーハイツ	建物名	スプリンクラー設備ポンプ室
所在地	西1線北24号		
構造種別	コンクリートブロック造	建築年度	平成23年 2011年
所管課	ラベンダーハイツ	延床面積	32.00 m <sup>2</sup>
所管班	-	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	ラベンダーハイツ事業特別会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	屋根の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	スプリンクラー設備と自家発電設備が設置されている。
施設の状況	屋根の一部に若干の劣化がみられるが、現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	114	財産台帳No.	168
大分類	保健・福祉系施設	中分類	保健福祉施設
施設名	保健福祉総合センター	建物名	保健福祉総合センター
所在地	大町2丁目8番4号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成16年 2004年
所管課	保健福祉課	延床面積	3,560.14 m <sup>2</sup>
所管班	福祉対策班	階数	地上 2 階 • 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	温水ヒーターの経年劣化
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		10,370	640	3,916	15,311	3,174	33,411	8,226
令和元年度		10,623	756	4,702	16,079	3,957	36,117	8,380
令和2年度		8,613	796	4,946	14,278	6,376	35,009	7,557
3年間平均		9,869	731	4,521	15,223	4,502	34,846	8,054
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		平成30年度	屋上ウレタン防水改修工事	9,504	令和3年度	温水ヒーター改修設計	2,486	
		平成31年度	ろ過機濾過砂交換修理	792	令和4年度	温水ヒーター改修工事	9,000	
		平成31年度	真空式温水ヒーター制御盤修理	587	令和5年度	温水ヒーター改修工事	9,000	
		令和2年度	多目的トイレ交換修理	803				
		令和2年度	排煙装置修理	968				

④施設の現状と方向性

利用状況	保健福祉総合センターとして多くの住民に利用されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。 温水ヒーターの耐用年数が経過しているので今後計画的に更新する。(2台)
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	115	財産台帳No.	309
大分類	保健・福祉系施設	中分類	保健福祉施設
施設名	保健福祉総合センター	建物名	防災用自家発電設備建屋
所在地	大町2丁目8番4号		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成26年 2014年
所管課	保健福祉課	延床面積	22.00 m <sup>2</sup>
所管班	福祉対策班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	-	-	-	-	-	-	-
令和元年度	-	-	-	-	-	-	-
令和2年度	-	-	-	-	-	-	-
3年間平均	-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	保健福祉総合センターの自家発電設備が設置されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	116	財産台帳No.	152
大分類	保健・福祉系施設	中分類	幼児・児童施設
施設名	東児童館	建物名	東児童館
所在地	旭町2丁目1番17号		
構造種別	木造	建築年度	昭和57年 1982年
所管課	保健福祉課	延床面積	247.05 m <sup>2</sup>
所管班	子育て支援班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	床の劣化
		・その他	
		・電気設備	
	機械設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		80	39	36	166	45	366	-
令和元年度		78	36	38	172	94	418	-
令和2年度		62	98	35	142	187	524	-
3年間平均		73	58	36	160	109	436	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
					令和6年度	取壊し・外構工事等	35,000	

④施設の現状と方向性

利用状況	東児童館として使用している。
施設の状況	床の軋みがみられる。
今後の方向性	町立病院の改築に伴い解体予定の子供センターとの複合施設を建設することを予定している。

①施設の概要

No.	117	財産台帳No.	157
大分類	保健・福祉系施設	中分類	幼児・児童施設
施設名	子どもセンター	建物名	子どもセンター
所在地	大町3丁目2番22号		
構造種別	セラミックブロック造	建築年度	昭和48年 1973年
所管課	保健福祉課	延床面積	936.00 m <sup>2</sup>
所管班	子どもセンター	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)	
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計		
平成30年度		607	229	89	1,113	160	2,198	-	
令和元年度		581	197	87	1,094	127	2,086	-	
令和2年度		541	225	87	913	63	1,830	-	
3年間平均		577	217	88	1,040	117	2,038	-	
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		
					令和4年度	解体工事	No.118へ一括計上		
					令和4年度	建築設計等業務	44,407		
					令和5年度	建設工事	120,547		

④施設の現状と方向性

利用状況	発達支援センターとして利用されている。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	町立病院の改築に伴い令和4年度解体予定。 解体後は東児童館との複合施設を建設することを予定している。

## 10. 医療系施設（対象施設数：2）

### ①施設の概要

No.	118	財産台帳No.	217		
大分類	医療系施設		中分類	医療施設	
施設名	町立病院		建物名	町立病院	
所在地	大町3丁目2番15号				
構造種別	鉄筋コンクリート造		建築年度	昭和54年 1979年	
所管課	町立病院病院		延床面積	3,707.66 m <sup>2</sup>	
所管班	町立病院病院		階数	地上 2 階・地下 階	
会計区分	病院事業会計		共済加入	○	



### ②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装に一部剥離、亀裂
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

### ③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	年度	歳出(千円)					歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	
	平成30年度	6,197	855	2,634	13,847	3,674	27,207
	令和元年度	6,318	888	2,720	13,553	3,307	26,786
	令和2年度	5,397	999	2,560	12,169	3,218	24,343
	3年間平均	5,971	914	2,638	13,190	3,400	26,112
経済性	工事・修繕履歴（過去3年間で500千円以上を記載）				工事・修繕予定（500千円以上を記載）		
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
	平成30年度	小荷物専用昇降機改修工事	1,512	令和3年度	基本設計審査・発注者支援業務	11,836	
	平成31年度	地下重油タンク改修工事	2,164	令和4年度	建設工事・こどもセンター解体等	173,576	
	令和2年度	非常用照明電源装置	1,265	令和5年度	建設工事等	1,302,121	
				令和6年度	建設工事等	3,128,725	
				令和7年度	建設工事等	616,350	

### ④施設の現状と方向性

利用状況	町立病院として、多くの住民に利用されている。
施設の状況	外壁塗装に劣化がみられる。
今後の方向性	令和7年度6月の新規病院の開院に向け改築準備を行っている。（令和3年度基本設計、令和4年度実施設計及び施工） 令和7年度に取壊し予定。

①施設の概要

No.	119	財産台帳No.	332
大分類	医療系施設	中分類	医療施設
施設名	町立病院倉庫	建物名	町立病院倉庫
所在地	大町3丁目2番15号		
構造種別	コンクリートブロック造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	病院	延床面積	124.00 m <sup>2</sup>
所管班	-	階数	地上 階・地下 階
会計区分	病院事業会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装に一部剥離、亀裂
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	町立病院の倉庫として使用している。
施設の状況	外壁塗装に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

## 11. その他（対象施設数：62）

### ①施設の概要

No.	120	財産台帳No.	145		
大分類	その他		中分類	その他	
施設名	上富良野町葬斎場		建物名	葬斎場	
所在地	西2線北25号				
構造種別	セラミックブロック造		建築年度	昭和49年 1974年	
所管課	町民生活課		延床面積	178.20 m <sup>2</sup>	
所管班	生活環境班		階数	地上 1 階	地下 階
会計区分	一般会計		共済加入	○	



### ②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	照明器具の劣化
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

### ③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳	年度	歳出(千円)						歳入(千円)	
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計		
	平成30年度	165	41	48	504	127	885	1,329	
	令和元年度	163	42	48	601	817	1,671	1,308	
	令和2年度	156	41	48	414	1,994	2,653	1,204	
	3年間平均	161	41	48	506	979	1,736	1,280	
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴（過去3年間で500千円以上を記載）				工事・修繕予定（500千円以上を記載）			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)		
		平成30年度	給油管漏洩改修工事	304					
		平成30年度	給油タンク設置工事	1,566					
		令和2年度	火葬炉（1号炉）補修工事	3,960					

### ④施設の現状と方向性

利用状況	葬祭場として使用している。
施設の状況	施設内照明が、白熱灯であるためLED化の検討が必要。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	121	財産台帳No.	146
大分類	その他	中分類	その他
施設名	小動物焼却施設	建物名	小動物焼却施設
所在地	西2線北25号		
構造種別	軽量鉄骨造	建築年度	昭和60年 1985年
所管課	町民生活課	延床面積	16.60 m <sup>2</sup>
所管班	生活環境班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	小動物焼却施設として使用していたが、現在はクリーンセンターで処理をしているため使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の方向性(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	122	財産台帳No.	147
大分類	その他	中分類	その他
施設名	神社講習トイレ	建物名	トイレ
所在地	宮町1丁目4番26号		
構造種別	コンクリートブロック造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	町民生活課	延床面積	8.22 m <sup>2</sup>
所管班	生活環境班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		8	-	17	-	-	25	-
令和元年度		8	-	17	-	-	25	-
令和2年度		8	-	18	-	-	26	-
3年間平均		8	-	17	-	-	25	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	神社内公衆トイレとして使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	123	財産台帳No.	179
大分類	その他	中分類	その他
施設名	十勝岳温泉園地	建物名	トイレ
所在地	吹上		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成5年 1993年
所管課	企画商工観光課	延床面積	41.28 m <sup>2</sup>
所管班	商工観光班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁塗装の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	扉の劣化
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		144	-	92	-	-	236	-
令和元年度		141	-	88	-	-	229	-
令和2年度		151	-	87	-	-	238	-
3年間平均		145	-	89	-	-	234	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	十勝岳温泉のトイレとして、住民及び観光客に利用されている。 旭川建設管理部と管理運営に関する確認書を交わし、修繕等を行っている。
施設の状況	外壁、屋根塗装、扉の劣化がみられる。
今後の方向性	確認書に基づき、適切に管理を行っていく。

①施設の概要

No.	124	財産台帳No.	214
大分類	その他	中分類	その他
施設名	自転車駐車場	建物名	自転車駐車場
所在地	中町1丁目1番		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成9年 1997年
所管課	建設水道課	延床面積	656.68 m <sup>2</sup>
所管班	都市整備担当	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁材塗膜の剥離、サビ、腐食
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	天井の漏水痕
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	屋上防水材の亀裂や剥離
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	天井部材のサビ、塗膜剥離、床のひびや剥離
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	本体にサビや塗膜剥離
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	時計本体のサビ
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		237	-	3	-	-	240	-
令和元年度		232	-	8	-	17	257	-
令和2年度		256	-	3	-	9	268	-
3年間平均		242	-	5	-	9	255	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	JR上富良野駅の駐輪場として、学生を中心に利用している。
施設の状況	外壁、屋根、内装、電気設備に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	125	財産台帳No.	216
大分類	その他	中分類	その他
施設名	町立病院看護婦宿舎	建物名	町立病院看護婦宿舎
所在地	大町3丁目2番15号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	町立病院病院	延床面積	435.19 m <sup>2</sup>
所管班	町立病院病院	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	病院事業会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装に一部剥離、亀裂
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		130	-	62	460	-	652	-
令和元年度		133	-	63	577	-	773	-
令和2年度		125	-	64	392	780	1,361	-
3年間平均		129	-	63	476	260	929	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和2年度	重油タンク修理	797				

④施設の現状と方向性

利用状況	町内児童予防接種会場として使用している。
施設の状況	外壁塗装に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	126	財産台帳No.	218
大分類	その他	中分類	その他
施設名	町立病院医師住宅	建物名	院内保育所
所在地	大町3丁目2番15号		
構造種別	木造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	町立病院病院	延床面積	169.29 m <sup>2</sup>
所管班	町立病院病院	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	病院事業会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装に一部剥離、亀裂
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		138	-	66	156	681	1,041	-
令和元年度		175	-	65	150	-	390	-
令和2年度		138	-	65	154	-	357	-
3年間平均		150	-	65	153	227	596	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		平成30年度	屋根修理	681				

④施設の現状と方向性

利用状況	令和2年度まで院内保育所として使用していた。
施設の状況	外壁塗装に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	127	財産台帳No.	219
大分類	その他	中分類	その他
施設名	町立病院医師住宅	建物名	内科医長住宅
所在地	大町3丁目2番15号		
構造種別	木造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	町立病院病院	延床面積	136.08 m <sup>2</sup>
所管班	町立病院病院	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	病院事業会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装に一部剥離、亀裂
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	62	-	-	62	-
令和元年度		-	-	65	-	-	65	-
令和2年度		-	-	70	-	-	70	-
3年間平均		-	-	66	-	-	66	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
					令和5年度	解体工事	9,300	

④施設の現状と方向性

利用状況	医師住宅として使用している。
施設の状況	外壁塗装に劣化がみられる。
今後の方向性	新規病院の建設に伴い令和5年度に取壊し予定。

①施設の概要

No.	128	財産台帳No.	220
大分類	その他	中分類	その他
施設名	町立病院医師住宅	建物名	副院長住宅
所在地	大町3丁目2番15号		
構造種別	木造	建築年度	昭和57年 1982年
所管課	町立病院病院	延床面積	139.32 m <sup>2</sup>
所管班	町立病院病院	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	病院事業会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	塗装に一部剥離、亀裂
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	30	-	37	-	67	-
令和元年度		-	31	-	42	-	73	-
令和2年度		-	31	-	41	-	72	-
3年間平均		-	31	-	40	-	71	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	医師住宅として使用している。
施設の状況	外壁塗装に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	129	財産台帳No.	221
大分類	その他	中分類	その他
施設名	町立病院医師住宅	建物名	院長住宅
所在地	大町3丁目2番15号		
構造種別	木造	建築年度	平成3年 1991年
所管課	町立病院病院	延床面積	141.54 m <sup>2</sup>
所管班	町立病院病院	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	病院事業会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	30	-	182	-	212	-
令和元年度		-	31	-	158	-	189	-
令和2年度		-	31	-	150	-	181	-
3年間平均		-	31	-	163	-	194	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	医師住宅として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	130	財産台帳No.	301
大分類	その他	中分類	その他
施設名	町立病院医師住宅	建物名	医師住宅
所在地	大町3丁目2番15号		
構造種別	木造	建築年度	平成23年 2011年
所管課	町立病院病院	延床面積	137.45 m <sup>2</sup>
所管班	町立病院病院	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	病院事業会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	71	-	-	-	71	-
令和元年度		-	71	-	-	-	71	-
令和2年度		-	72	-	-	-	72	-
3年間平均		-	71	-	-	-	71	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	医師住宅として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	131	財産台帳No.	222
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	宮町4号
所在地	宮町2丁目1番46号		
構造種別	木造	建築年度	昭和55年 1980年
所管課	教育振興課	延床面積	77.35 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	-	-	-	-	-	48	48	214
令和元年度	-	-	-	-	-	81	81	214
令和2年度	-	-	-	-	-	6	6	214
3年間平均	-	-	-	-	-	45	45	214
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		令和元年度	上富良野小学校校長住宅改修工事	1,980				
		令和元年度	上富良野小学校校長住宅(屋根・壁)修繕工事	423				

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野小学校の校長住宅として使用している。
施設の状況	令和元年度に外壁等改修を行ったため、目立った不具合は見られない。
今後の方向性	継続して教員住宅として使用するため、今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	132	財産台帳No.	223
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	宮町7号
所在地	宮町2丁目1番47号		
構造種別	木造	建築年度	昭和62年 1987年
所管課	教育振興課	延床面積	69.25 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)					歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	
平成30年度		-	-	-	-	73	73 227
令和元年度		-	-	-	-	5	5 227
令和2年度		-	-	-	-	12	12 227
3年間平均		-	-	-	-	30	30 227
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)
		令和2年度	上富良野小学校教頭住宅改修工事	5,445			

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野小学校の教頭住宅として使用している。
施設の状況	令和2年度に外壁等改修を行ったため、目立った不具合は見られない。
今後の方向性	継続して教員住宅として使用するため、今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	133	財産台帳No.	224
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	宮町8号
所在地	宮町2丁目6番30号		
構造種別	木造	建築年度	平成5年 1993年
所管課	教育振興課	延床面積	83.43 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび、剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	138	138	257
令和元年度		-	-	-	-	-	-	257
令和2年度		-	-	-	-	-	-	257
3年間平均		-	-	-	-	46	46	257
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		平成30年度	上富良野中学校教員住宅ブロック塗撤去工事	832	令和5年度	屋根塗装・外壁改修	3,000	

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野中学校の校長住宅として使用している。
施設の状況	外壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	134	財産台帳No.	225
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	旭町1号
所在地	旭町1丁目3番2号		
構造種別	木造	建築年度	昭和56年 1981年
所管課	教育振興課	延床面積	66.02 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	189
令和元年度		-	-	-	-	-	-	189
令和2年度		-	-	-	-	-	-	189
3年間平均		-	-	-	-	-	-	189
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
		平成30年度	上富良野中学校教頭住宅改修工事	4,234				

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野中学校の教頭住宅として使用している。
施設の状況	平成30年度に外壁等改修を行ったため、目立った不具合は見られない。
今後の方向性	継続して教員住宅として使用するため、今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	135	財産台帳No.	238
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	旭町25・26号
所在地	旭町4丁目3番27、28号		
構造種別	木造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	教育振興課	延床面積	116.64 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	136
令和元年度		-	-	-	-	15	15	136
令和2年度		-	-	-	-	153	153	136
3年間平均		-	-	-	-	56	56	136
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	放課後支援事業の指導員住宅として使用している。
施設の状況	老朽化が進んでいるが、現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後居住希望者がいない場合は、閉鎖を検討する。

①施設の概要

No.	136	財産台帳No.	239
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	旭町27・28号
所在地	旭町4丁目3番29、30号		
構造種別	木造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	教育振興課	延床面積	116.64 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	136
令和元年度		-	-	-	-	-	-	136
令和2年度		-	-	-	-	-	-	136
3年間平均		-	-	-	-	-	-	136
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	放課後支援事業の指導員住宅として使用している。
施設の状況	老朽化が進んでいるが、現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後居住希望者がいない場合は、閉鎖を検討する。

①施設の概要

No.	137	財産台帳No.	241
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	旭町31・32号
所在地	旭町4丁目3番31、32号		
構造種別	木造	建築年度	昭和55年 1980年
所管課	教育振興課	延床面積	116.64 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	若干の経年劣化あり
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	144
令和元年度		-	-	-	-	-	-	144
令和2年度		-	-	-	-	45	45	144
3年間平均		-	-	-	-	15	15	144
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	外国語指導助手住宅として使用している。
施設の状況	老朽化が進んでいるが、現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	民間住宅を活用し閉鎖を検討する。

①施設の概要

No.	138	財産台帳No.	242
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	旭町33・34号
所在地	旭町4丁目3番33、34号		
構造種別	木造	建築年度	昭和56年 1981年
所管課	教育振興課	延床面積	116.64 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	若干の経年劣化あり
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	23	23	329
令和元年度		-	-	-	-	15	15	274
令和2年度		-	-	-	-	-	-	164
3年間平均		-	-	-	-	13	13	256
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	外国語指導助手住宅として使用している。
施設の状況	老朽化が進んでいるが、現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	民間住宅を活用し閉鎖を検討する。

①施設の概要

No.	139	財産台帳No.	243
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	旭町35・36号
所在地	旭町4丁目3番35、36号		
構造種別	木造	建築年度	昭和62年 1987年
所管課	教育振興課	延床面積	128.38 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび、剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	屋根材の剥離
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	換気口の破損
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	畳・クロスの劣化
		・その他	
		・照明の状況	
	電気設備	・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	50	50	214
令和元年度		-	-	-	-	89	89	214
令和2年度		-	-	-	-	-	-	214
3年間平均		-	-	-	-	46	46	214
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	教員住宅として使用している。
施設の状況	外装、内装に劣化がみられる。
今後の方向性	継続して教員住宅として使用するため、今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	140	財産台帳No.	244
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	旭町37・38号
所在地	旭町4丁目3番37、38号		
構造種別	木造	建築年度	平成3年 1991年
所管課	教育振興課	延床面積	140.13 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化、軒天にすがもりの跡
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	換気口の破損
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	37号畠・クロスの劣化
		・その他	
		・照明の状況	
	電気設備	・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	30	30	228
令和元年度		-	-	-	-	-	-	228
令和2年度		-	-	-	-	-	-	228
3年間平均		-	-	-	-	10	10	228
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	教員住宅として使用している。
施設の状況	外装、内装に劣化がみられるが修繕予定。
今後の方向性	継続して教員住宅として使用するため、今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	141	財産台帳No.	248
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	泉町14・15号
所在地	泉町2丁目3番10、11号		
構造種別	木造	建築年度	平成元年 1989年
所管課	教育振興課	延床面積	134.05 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	屋根の劣化、軒天にすがもりの跡
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	窓サッシの劣化
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	機械設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	72	72	211
令和元年度		-	-	-	-	179	179	211
令和2年度		-	-	-	-	308	308	422
3年間平均		-	-	-	-	186	186	281
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
					令和4年度	屋根塗装工事	1,300	

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野西小学校の校長住宅及び学校教育班アドバイザー住宅として使用している。
施設の状況	外壁、屋根、サッシに劣化がみられる。
今後の方向性	継続して住宅として使用するため、今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	142	財産台帳No.	249
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	東中1号
所在地	東8線北18号		
構造種別	木造	建築年度	昭和57年 1982年
所管課	教育振興課	延床面積	68.04 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	サッシの劣化
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	床のゆがみ
		・その他	
		・電気設備	
	機械設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	・給排水設備の状況		
	・空調設備(冷暖房)の状況		
	・消防設備の状況		
	・その他		

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	-	-	-	-	-	-	-	221
令和元年度	-	-	-	-	-	-	-	221
令和2年度	-	-	-	-	-	36	36	221
3年間平均	-	-	-	-	-	12	12	221
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	東中小学校の教頭住宅として使用している。
施設の状況	外装、内装、サッシに劣化がみられる。
今後の方向性	老朽化が進んでいるため、東中9号を教頭住宅とすることで閉鎖を検討する。

①施設の概要

No.	143	財産台帳No.	255
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	東中26・27号
所在地	東8線北18号		
構造種別	木造	建築年度	平成4年 1992年
所管課	教育振興課	延床面積	140.13 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁の剥離
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	煙突の折れ
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・照明の状況	
	電気設備	・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	286	286	212
令和元年度		-	-	-	-	94	94	449
令和2年度		-	-	-	-	55	55	449
3年間平均		-	-	-	-	145	145	370
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	教員住宅として使用している。
施設の状況	外壁と屋根塗装に劣化がみられる。
今後の方向性	継続して教員住宅として使用するため、今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	144	財産台帳No.	293
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	扇町3号
所在地	扇町2丁目		
構造種別	木造	建築年度	平成9年 1997年
所管課	教育振興課	延床面積	79.38 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化あり
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	6	6	258
令和元年度		-	-	-	-	12	12	258
令和2年度		-	-	-	-	3	3	258
3年間平均		-	-	-	-	7	7	258
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
					令和7年度	屋根塗装・外壁改修	3,000	

④施設の現状と方向性

利用状況	上富良野西小学校の教頭住宅として使用している。
施設の状況	屋根塗装に劣化がみられる。
今後の方向性	継続して教員住宅として使用するため、今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	145	財産台帳No.	298
大分類	その他	中分類	その他
施設名	教員住宅	建物名	東中9・10号
所在地	東8線北18号		
構造種別	木造	建築年度	平成12年 2000年
所管課	教育振興課	延床面積	132.84 m <sup>2</sup>
所管班	学校教育班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	劣化あり
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・照明の状況	
	電気設備	・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	538
令和元年度		-	-	-	-	-	-	538
令和2年度		-	-	-	-	-	-	538
3年間平均		-	-	-	-	-	-	538
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	
					令和6年度	外壁コーキング塗装工事	3,000	

④施設の現状と方向性

利用状況	東中小学校校長住宅(9号)及び教員住宅(10号)として使用している。
施設の状況	外壁に劣化がみられる。
今後の方向性	東中10号を東中小学校教頭住宅として利用することを検討している。 継続して教員住宅として使用するため、今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	146	財産台帳No.	17
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧江幌小学校	建物名	校舎
所在地	江幌		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成元年 1989年
所管課	総務課	延床面積	584.73 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	電気設備の劣化
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		178	6	-	-	158	342	321
令和元年度		228	32	-	-	5	265	1837
令和2年度		114	32	-	-	97	243	2037
3年間平均		173	23	-	-	87	283	1,398
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成30年度より町内業者へ貸付けを行っている。
施設の状況	高圧電気設備の老朽化が指摘されている。
今後の方向性	今後も必要最低限の管理として、「みんなの廃校プロジェクト」や町ホームページを活用し現状売却に向け取り組む。

①施設の概要

No.	147	財産台帳No.	18
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧江幌小学校	建物名	講堂
所在地	江幌		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成元年 1989年
所管課	総務課	延床面積	461.81 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度							
令和元年度							
令和2年度							
3年間平均							
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	平成30年度より町内業者へ貸付けを行っている。
施設の状況	高圧電気設備の老朽化が指摘されている。
今後の方向性	今後も必要最低限の管理として、「みんなの廃校プロジェクト」や町ホームページを活用し現状売却に向け取り組む。

①施設の概要

No.	148	財産台帳No.	19
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧江幌小	建物名	物置
所在地	江幌		
構造種別	木造	建築年度	昭和60年 1985年
所管課	総務課	延床面積	27.20 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	No.146の旧江幌小学校校舎へ一括計上						
令和元年度							
令和2年度							
3年間平均							
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	現在使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	旧江幌小学校校舎・講堂と合わせた売却に向け取り組む。

①施設の概要

No.	149	財産台帳No.	26
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧東中中学校	建物名	校舎
所在地	東8線北18号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和52年 1977年
所管課	総務課	延床面積	1,402.28 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 2 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	廊下天井の劣化
		・その他	
		・電気設備	
	機械設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	防災備蓄品の一時保管場所として使用している。
施設の状況	廊下天井の劣化がみられる。
今後の方向性	今後も必要最低限の管理として、「みんなの廃校プロジェクト」や町ホームページを活用し現状売却に向け取り組む。

①施設の概要

No.	150	財産台帳No.	27
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧東中中学校	建物名	講堂
所在地	東8線北18号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和52年 1977年
所管課	総務課	延床面積	763.85 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	防災備蓄品の一時保管場所として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も必要最低限の管理として、「みんなの廃校プロジェクト」や町ホームページを活用し現状売却に向け取り組む。

①施設の概要

No.	151	財産台帳No.	28
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧東中中学校	建物名	物置
所在地	東8線北18号		
構造種別	木造	建築年度	昭和60年 1985年
所管課	総務課	延床面積	24.30 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	東中小学校の物置として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	旧東中中学校校舎・講堂と合わせた売却に向け取り組む。

①施設の概要

No.	152	財産台帳No.	226
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	旭町1・2号
所在地	旭町4丁目3番		
構造種別	木造	建築年度	昭和49年 1974年
所管課	企画商工観光課	延床面積	116.64 m <sup>2</sup>
所管班	企画政策班	階数	地上 1 階 • 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	軒天の劣化（折れ）
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	354
令和元年度		-	-	-	-	3	3	41
令和2年度		-	-	-	-	6	6	-
3年間平均		-	-	-	-	3	3	132
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴（過去3年間で500千円以上を記載）				工事・修繕予定（500千円以上を記載）		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成31年度まで移住準備として使用していたが、現在は使用していない。
施設の状況	軒天上に劣化がみられる。
今後の方向性	今後の使用方法（取壊しを含め）について検討する。

①施設の概要

No.	153	財産台帳No.	227
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	旭町3・4号
所在地	旭町4丁目3番		
構造種別	木造	建築年度	昭和49年 1974年
所管課	企画商工観光課	延床面積	116.64 m <sup>2</sup>
所管班	企画政策班	階数	地上 1 階 • 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	縁側上部に亀裂
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	玄関内戸の劣化
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	61
令和元年度		-	-	-	-	-	-	45
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	35
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成31年度まで移住準備として使用していたが、現在は使用していない。
施設の状況	外壁と建具に劣化がみられる。
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	154	財産台帳No.	228
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	旭町5・6号
所在地	旭町4丁目3番		
構造種別	木造	建築年度	昭和50年 1975年
所管課	企画商工観光課	延床面積	116.64 m <sup>2</sup>
所管班	企画政策班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	軒天の折れ、ロックボード割れ
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成31年度まで移住準備として使用していたが、現在は使用していない。
施設の状況	外壁、軒天上に劣化がみられる。
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	155	財産台帳No.	229
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	旭町7・8号
所在地	旭町4丁目3番		
構造種別	木造	建築年度	昭和49年 1974年
所管課	企画商工観光課	延床面積	97.20 m <sup>2</sup>
所管班	企画政策班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび、割れ
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	ガラスの割れ
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	床の劣化
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成31年度まで移住準備として使用していたが、現在は使用していない。
施設の状況	外壁、サッシ、床に劣化がみられる。
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	156	財産台帳No.	230
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	旭町9・10号
所在地	旭町4丁目3番		
構造種別	木造	建築年度	昭和50年 1975年
所管課	企画商工観光課	延床面積	97.20 m <sup>2</sup>
所管班	企画政策班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	ガラスの割れ
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成31年度まで移住準備として使用していたが、現在は使用していない。
施設の状況	外壁とサッシに劣化がみられる。
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	157	財産台帳No.	233
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	旭町15・16号
所在地	旭町4丁目3番		
構造種別	木造	建築年度	昭和51年 1976年
所管課	総務課	延床面積	116.64 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁のひび、塗装の剥がれ
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		55	34	44	167	43	343	-
令和元年度		61	34	58	224	-	377	-
令和2年度		2	34	5	-	-	41	-
3年間平均		39	34	36	130	14	254	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成31年度までお試し暮らし住宅として使用していたが、現在は使用していない。
施設の状況	外壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	158	財産台帳No.	236
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	旭町21・22号
所在地	旭町4丁目3番		
構造種別	木造	建築年度	昭和53年 1978年
所管課	総務課	延床面積	116.64 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	外壁の割れ
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	基礎モルタルの浮き
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		17	34	14	22	3	90	-
令和元年度		47	34	18	72	77	248	-
令和2年度		5	34	3	-	-	42	-
3年間平均		23	34	12	31	27	127	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成31年度までお試し暮らし住宅として使用していたが、現在は使用していない。
施設の状況	外壁と基礎のモルタルに劣化がみられる。
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	159	財産台帳No.	237
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	旭町23・24号
所在地	旭町4丁目3番		
構造種別	木造	建築年度	昭和53年 1978年
所管課	総務課	延床面積	116.64 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階 • 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成30年度まで教員住宅として使用。 現在は使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	160	財産台帳No.	240
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	旭町29・30号
所在地	旭町4丁目3番		
構造種別	木造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	総務課	延床面積	116.64 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階 • 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成30年度まで教員住宅として使用。 現在は使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	161	財産台帳No.	245
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	泉町11・12号
所在地	泉町		
構造種別	木造	建築年度	昭和50年 1975年
所管課	総務課	延床面積	102.06 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	31
令和元年度		-	-	-	-	-	-	31
令和2年度		-	-	-	-	-	-	31
3年間平均		-	-	-	-	-	-	31
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成30年度まで教員住宅として使用。 現在は使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	162	財産台帳No.	247
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	泉町13号
所在地	泉町		
構造種別	木造	建築年度	昭和58年 1983年
所管課	総務課	延床面積	74.92 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成30年度まで教員住宅として使用。 現在は使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	163	財産台帳No.	250
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	東中22・23号
所在地	東8線北18号		
構造種別	木造	建築年度	昭和63年 1988年
所管課	総務課	延床面積	128.38 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階 ・ 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成30年度まで教員住宅として使用。 現在は使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	164	財産台帳No.	251
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	東中19号
所在地	東8線北18号		
構造種別	木造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	企画商工観光課	延床面積	73.30 m <sup>2</sup>
所管班	企画政策班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	塗装の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	外壁の剥離
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	160
令和元年度		-	-	-	-	-	-	182
令和2年度		-	-	-	-	-	-	182
3年間平均		-	-	-	-	-	-	175
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	東中コミュニティ住宅として使用している。
施設の状況	外壁、屋根塗装に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	165	財産台帳No.	252
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	東中20号
所在地	東8線北18号		
構造種別	木造	建築年度	昭和54年 1979年
所管課	企画商工観光課	延床面積	66.82 m <sup>2</sup>
所管班	企画政策班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	天井の劣化
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	軒天ロックボード崩れ
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	外壁材の浮き
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	経年による劣化
		・空調設備(冷暖房)の状況	経年による劣化
		・消防設備の状況	
		・その他	経年による劣化

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	168
令和元年度		-	-	-	-	-	-	70
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	79
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	東中コミュニティ住宅として使用している。
施設の状況	外壁、屋根、設備に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	166	財産台帳No.	253
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	東中21号
所在地	東8線北18号		
構造種別	木造	建築年度	昭和55年 1980年
所管課	総務課	延床面積	73.30 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成30年度まで教員住宅として使用。 現在は使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	167	財産台帳No.	254
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	東中24・25号
所在地	東8線北18号		
構造種別	木造	建築年度	平成2年 1990年
所管課	企画商工観光課	延床面積	134.05 m <sup>2</sup>
所管班	企画政策班	階数	地上 1 階 • 地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	外壁のひび、コーティングの劣化
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	21	21	218
令和元年度		-	-	-	-	7	7	218
令和2年度		-	-	-	-	33	33	218
3年間平均		-	-	-	-	20	20	218
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	東中コミュニティ住宅として使用している。
施設の状況	外壁に劣化がみられる。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	168	財産台帳No.	258
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	江幌1号
所在地	西9線北29号		
構造種別	木造	建築年度	昭和58年 1983年
所管課	総務課	延床面積	65.20 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成26年度まで教員住宅として使用していた。 現在は使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	旧江幌小学校校舎・講堂と合わせた売却に向け取り組む。

①施設の概要

No.	169	財産台帳No.	259
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	江幌6号
所在地	西9線北29号		
構造種別	木造	建築年度	昭和55年 1980年
所管課	総務課	延床面積	73.30 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成26年度まで教員住宅として使用していた。 現在は使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	旧江幌小学校校舎・講堂と合わせた売却に向け取り組む。

①施設の概要

No.	170	財産台帳No.	260
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	清富1号
所在地	清富		
構造種別	木造	建築年度	昭和48年 1973年
所管課	企画商工観光課	延床面積	63.99 m <sup>2</sup>
所管班	企画政策班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	軒天井ロックボードの折れ
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	基礎部分にひび
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	75
令和元年度		-	-	-	-	-	-	75
令和2年度		-	-	-	-	-	-	75
3年間平均		-	-	-	-	-	-	75
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	清富コミュニティ住宅として使用している。
施設の状況	軒天上、基礎部分の劣化がみられる。
今後の方向性	今後修繕等の対策を行わないことで、居住者から了解を得ている。

①施設の概要

No.	171	財産台帳No.	261
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	清富2号
所在地	清富		
構造種別	木造	建築年度	昭和35年 1960年
所管課	総務課	延床面積	64.60 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
		・機械設備	
		・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	平成17年度まで教員住宅として使用していた。 現在は使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	172	財産台帳No.	263
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧教員住宅	建物名	清富4号
所在地	清富		
構造種別	木造	建築年度	昭和53年 1978年
所管課	総務課	延床面積	66.82 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度	-	-	-	-	-	-	-
令和元年度	-	-	-	-	-	-	-
令和2年度	-	-	-	-	-	-	-
3年間平均	-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)

④施設の現状と方向性

利用状況	平成17年度まで教員住宅として使用していた。 現在は使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	173	財産台帳No.	264
大分類	その他	中分類	その他
施設名	道路維持管理用資材庫	建物名	道路維持管理用資材庫
所在地	大町2丁目		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成6年 1994年
所管課	建設水道課	延床面積	78.30 m <sup>2</sup>
所管班	土木建設班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	屋根材の劣化
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	外壁の劣化
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備の状況	
	電気設備	・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

内訳 年度	歳出(千円)						歳入(千円) 使用料
	電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年	-	-	-	-	-	-	-
平成31年 (令和元年)	-	-	-	-	-	-	-
令和2年	-	-	-	-	-	-	-
3年間平均	-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	道路維持管理用の資材庫として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。

①施設の概要

No.	174	財産台帳No.	271
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧衛生センター	建物名	管理棟
所在地	西2線北30号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和44年 1969年
所管課	総務課	延床面積	173.25 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴


年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	衛生センターとして使用されていた。 現在使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	175	財産台帳No.	272
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧衛生センター	建物名	操作棟
所在地	西2線北30号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和44年 1969年
所管課	総務課	延床面積	111.00 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	衛生センターとして使用されていた。 現在使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	176	財産台帳No.	273
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧衛生センター	建物名	曝気棟
所在地	西2線北30号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和44年 1969年
所管課	総務課	延床面積	167.44 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	衛生センターとして使用されていた。 現在使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	177	財産台帳No.	274
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧衛生センター	建物名	ガスホルダー
所在地	西2線北30号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和44年 1969年
所管課	総務課	延床面積	32.15 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	衛生センターとして使用されていた。 現在使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	178	財産台帳No.	275
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧衛生センター	建物名	第1消化槽
所在地	西2線北30号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和44年 1969年
所管課	総務課	延床面積	63.58 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	衛生センターとして使用されていた。 現在使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	179	財産台帳No.	276
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧衛生センター	建物名	第2消化槽
所在地	西2線北30号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	昭和44年 1969年
所管課	総務課	延床面積	63.58 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等) ・その他	
	電気設備	・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	衛生センターとして使用されていた。 現在使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	180	財産台帳No.	277
大分類	その他	中分類	その他
施設名	旧衛生センター	建物名	汚泥処理棟
所在地	西2線北30号		
構造種別	鉄筋コンクリート造	建築年度	平成6年 1994年
所管課	総務課	延床面積	38.76 m <sup>2</sup>
所管班	財政管理班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	×



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年度		-	-	-	-	-	-	-
令和元年度		-	-	-	-	-	-	-
令和2年度		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)				工事・修繕予定(500千円以上を記載)		
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	衛生センターとして使用されていた。 現在使用していない。
施設の状況	—
今後の方向性	今後の使用方法(取壊しを含め)について検討する。

①施設の概要

No.	181	財産台帳No.	278
大分類	その他	中分類	その他
施設名	土地改良用機械保管庫	建物名	土地改良用機械保管庫
所在地	西2線北30号		
構造種別	鉄骨造	建築年度	平成15年 2003年
所管課	建設水道課	延床面積	194.40 m <sup>2</sup>
所管班	土木建設班	階数	地上 1 階・地下 階
会計区分	一般会計	共済加入	○



②施設の状況

項目	箇所	評価基準	特記事項
健全性	外被性能	・屋根・外壁の剥離、ひび割れ等の損傷状況	
		・屋根、外壁等からの漏水の有無	
		・屋根の劣化状況(屋根材、防水材)	
		・外壁の劣化状況 (剥離、落下等の危険性の有無)	
		・サッシの劣化状況	
		・その他	
機能性	室内性能	・内装の劣化状況 (天井、壁、床、建具等)	
		・その他	
		・電気設備	
		・照明の状況	
		・電気設備の状況	
		・昇降設備の状況	
		・その他	
	機械設備	・給排水設備の状況	
		・空調設備(冷暖房)の状況	
		・消防設備の状況	
		・その他	

③施設維持費、工事・修繕履歴

年度	内訳	歳出(千円)						歳入(千円)
		電気料	通信料	水道料	燃料費	修繕費	計	
平成30年		-	-	-	-	-	-	-
平成31年 (令和元年)		-	-	-	-	-	-	-
令和2年		-	-	-	-	-	-	-
3年間平均		-	-	-	-	-	-	-
経済性	工事・修繕等	工事・修繕履歴(過去3年間で500千円以上を記載)			工事・修繕予定(500千円以上を記載)			
		実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	実施年度	修繕・工事名	事業費(千円)	

④施設の現状と方向性

利用状況	機械保管庫として使用している。
施設の状況	現在は目立った不具合は見られない。
今後の方向性	今後も定期的な点検を行い、不具合や劣化箇所があれば必要な対策を講じ長寿命化を図る。


## IV. 対策の優先順位の考え方

### 1. 優先順位の考え方


本計画で示した個別施設ごとの今後の方針を基に、財政状況を考慮しながら、施設の安全性・機能性・経済性・代替性・社会性などの視点から、今後の保全等にかかる優先順位を検討します。また、必要に応じて住民や議会等とも合意形成を得て方針の決定を行い、計画的に予算を確保し、施設のマネジメントを進めます。

ただし、すでに利用されている公共施設等において、安全性が損なわれている施設や機能性が著しく低下している施設については、優先的に改修等を実施する方針とします。

#### ＜優先順位の考え方＞



視点	優先順位を高める要因
安全性	放置しておくと利用者に直接・間接の物理的被害や大きな施設の滅失が予見されるもの
	敷地周辺に悪影響(騒音・振動・著しい美観の喪失等)を与えており、解消が求められるもの
	改修により施設の長寿命化・耐震化等、安全性の確保が明らかに見込まれるもの
機能性	設置当初本来の要求事項が満たせなくなつてあり、その解消を行うもの
	避難所等に指定されており、災害発生時を想定し健全な状況を特に維持しておくことが必要と判断されるもの
経済性	予防保全により、将来のライフサイクルコストの低減が見込まれる状況にあるもの



## V. 対策の実施方針

### 1. 施設点検の基本方針

建築基準法第12条に基づく法定点検のほかに、所管課職員等による簡易的な施設点検を定期的に実施することで、不具合・危険個所の早期発見に努めるとともに、各施設の劣化・損耗の状態を把握して予防保全につなげるものとします。


### 2. 長寿命化の基本方針

#### (1) 建築物の耐用年数の考え方

建築物の耐用年数には、物理的耐用年数・経済的耐用年数・法定耐用年数・機能的耐用年数など、様々な考え方があります。

一般的に耐用年数は「物理的耐用年数 > 経済的耐用年数 > 法定耐用年数 > 機能的耐用年数」となりますが、これまでの施設の寿命は、最短の機能的耐用年数に近かったのが現状です。しかし、今後すべての公共施設等を、機能的耐用年数を基準に建て替えることは財政制約上困難であり、計画的に保全整備を行い、施設を長寿命化することにより供用期間を延ばし、最長の物理的耐用年数にできる限り近づけることで、ライフサイクルコストを低減することを目指します。

〈建築物の耐用年数の考え方〉



総合管理計画における分析から、公共施設等の保有量の適正化を図っていく必要があることから、今後のまちづくりの方向性を踏まえつつ、施設の大規模改修や建替えが必要な場合は、以下に示す基本的な考え方に基づき施設の方向性を総合的に検討します。

## (2)目標使用年数

公共施設等の長寿命化の目標として、施設使用の計画期間である「目標使用年数」を設定します。

目標使用年数は、施設の計画的な保全を実施するために設定するもので、「建築物の耐久計画に関する考え方」(日本建築学会)を参考に、本計画では建築物の物理的耐用年数まで使用することを原則として、構造別に下表のとおりとします。

### <目標使用年数>


構 造	耐用年数	
	代表値	目標使用年数
(A)鉄筋鉄骨コンクリート造・ 鉄筋コンクリート造・鉄骨造・軽量鉄骨造	60年	80年
(B)木造等上記以外	40年	50年

## (3)改修時期の考え方

建築物を構造別の目標使用年数まで長寿命化するために、定期的な改修サイクルを設定して計画的に予防保全を実施し、施設の安全性・機能性を維持します。構造別の主な改修時期のイメージと工事内容の例は以下のとおりとします。

### <改修時期のイメージ>

(A)目標使用年数：80 年	(B)目標使用年数：50 年
<ul style="list-style-type: none"> <li>・鉄筋コンクリート造</li> <li>・鉄骨造</li> <li>・軽量鉄骨造</li> </ul> <p>(1)築 20 年で中規模修繕①            (2)築 40 年で大規模改修(長寿命化)            (3)築 60 年で中規模修繕②            (4)築 80 年で建替</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>・木造</li> <li>・コンクリート造</li> <li>・コンクリートブロック造等</li> </ul> <p>(1)築 25 年で中規模修繕②            (2)築 50 年で建替            ※大規模改修は実施しない</p>



<改修内容の例>

中規模修繕①	中規模修繕②	大規模改修(長寿命化)
経年劣化による損耗、機能低下に対する機能回復工事		経年劣化による機能回復工事と、耐用性・快適性・省エネ性等を確保するために機能向上工事
・屋上防水改修 ・外壁改修 ・トイレ改修 ・内装改修 ・設備機器改修 ・劣化の著しい部分の修繕 ・故障・不具合修繕 等	・屋上防水改修 ・外壁改修 ・トイレ改修 ・内装改修 ・設備機器改修 ・劣化の著しい部分の修繕 ・故障・不具合修繕 等	・コンクリート中性化対策 ・鉄筋の腐食対策 ・バリアフリー改修 ・外壁、屋上の断熱改修 ・省エネルギー機器への更新

(4) 対策費用の試算

① 対策費用のシミュレーション方法

長寿命化対策の効果を推計するため、本計画の対象施設の修繕・改修・建替え工事費用について、以下の2つのケースでコストのシミュレーションを行いました。

ケース1：施設の構造ごとの耐用年数で建替える場合

ケース2：施設の構造ごとの目標使用年数まで長寿命化を図る場合

② 対策費用のシミュレーション条件

対策費用のシミュレーションにおける条件の詳細は、以下のとおりとします。

項目	条件		
更新費用の推計額	事業費ベースでの計算		
計算方法	延床面積×更新単価		
更新単価	次項の更新単価表のとおり		
構造	・鉄筋鉄骨コンクリート造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨造	・木造等左記以外	
	耐用年数	60年	40年
	大規模改修	建設後30年	建設後20年
	建替	建設後60年	建設後40年
ケース1	改修、建替時期を経過している施設(積み残し分)	<ul style="list-style-type: none"> <li>大規模改修、建替時期を経過している施設(積み残し分)は、今後10年以内に工事を実施するものとして、延床面積×更新単価の1/10の額を10年間にわたって計上する</li> <li>今後10年以内に建替え時期を迎える施設は、建替えまでの間は小規模修繕等により使用するものとして、積み残し分の改修費用は計上しない</li> </ul>	

項目	条件		
更新費用の推計額	事業費ベースでの計算		
計算方法	延床面積×更新単価		
更新単価	次項の更新単価表のとおり		
構造	・鉄筋鉄骨コンクリート造 ・鉄筋コンクリート造 ・鉄骨造	・木造等左記以外	
ケース2	目標使用年数	80年	50年
	中規模修繕①	建築後20年	実施しない
	大規模改修	建築後40年	実施しない
	中規模修繕②	建築後60年	建築後25年
	建替	建築後80年	建築後50年
	改修、建替時期を経過している施設(積み残し分)	• 中規模修繕、大規模改修、建替時期を経過している施設(積み残し分)は、今後10年以内に工事を実施するものとして、延床面積×更新単価の1/10の額を10年間にわたって計上する • 今後10年以内に建替え時期を迎える施設は、建替えまでの間は小規模修繕等により使用するものとして、積み残し分の修繕、改修費用は計上しない	

＜改修事業費の単価＞


施設分類		更新区分別単価			
大分類	中分類	中規模修繕①	大規模修繕	中規模修繕②	建替
行政系施設	庁舎	8万円/m <sup>2</sup>	25万円/m <sup>2</sup>	10万円/m <sup>2</sup>	40万円/m <sup>2</sup>
	その他の行政施設				
	消防施設				
スポーツ・レクリエーション系施設	スポーツ施設	7.2万円/m <sup>2</sup>	20万円/m <sup>2</sup>	9万円/m <sup>2</sup>	36万円/m <sup>2</sup>
	レクリエーション・観光施設				
	保養施設				
学校教育系施設	学校教育施設	8万円/m <sup>2</sup>	25万円/m <sup>2</sup>	10万円/m <sup>2</sup>	40万円/m <sup>2</sup>
	その他教育施設				
供給・処理系施設	供給・処理施設	7.2万円/m <sup>2</sup>	20万円/m <sup>2</sup>	9万円/m <sup>2</sup>	36万円/m <sup>2</sup>
公園	公園	6.6万円/m <sup>2</sup>	17万円/m <sup>2</sup>	8万円/m <sup>2</sup>	33万円/m <sup>2</sup>
産業系施設	産業施設	8万円/m <sup>2</sup>	25万円/m <sup>2</sup>	10万円/m <sup>2</sup>	40万円/m <sup>2</sup>
社会教育系施設	社会教育施設	8万円/m <sup>2</sup>	25万円/m <sup>2</sup>	10万円/m <sup>2</sup>	40万円/m <sup>2</sup>
市民文化系施設	市民文化施設	8万円/m <sup>2</sup>	25万円/m <sup>2</sup>	10万円/m <sup>2</sup>	40万円/m <sup>2</sup>
保健・福祉系施設	高齢福祉施設	7.2万円/m <sup>2</sup>	20万円/m <sup>2</sup>	9万円/m <sup>2</sup>	36万円/m <sup>2</sup>
	幼児・児童施設	6.6万円/m <sup>2</sup>	17万円/m <sup>2</sup>	8万円/m <sup>2</sup>	33万円/m <sup>2</sup>
医療系施設	医療施設	8万円/m <sup>2</sup>	25万円/m <sup>2</sup>	10万円/m <sup>2</sup>	40万円/m <sup>2</sup>
その他	その他	7.2万円/m <sup>2</sup>	20万円/m <sup>2</sup>	9万円/m <sup>2</sup>	36万円/m <sup>2</sup>

※大規模改修及び建替の更新単価は、総務省「公共施設等更新費用試算ソフト」における標準価格を採用

※中規模修繕①は建替の約25%、中規模修繕②は建替の約30%の更新単価として試算


### ③ケース1：施設の構造ごとの耐用年数で建替える場合

施設の構造ごとの耐用年数の半分経過時に大規模改修、耐用年数時建替えを行うものとして対策費用をシミュレーションすると、今後50年間で必要となる事業費は総額で約398.2億円（年平均：約8.0億円）、本計画の計画期限である令和23年度までの20年間で事業費は総額で約193.2億円（年平均：約9.7億円）の試算結果となりました。



### ④ケース2：施設の構造ごとの目標使用年数まで長寿命化を図る場合

本計画で設定した施設の構造ごとの目標使用年数及び改修時期を基に対策費用をシミュレーションすると、今後50年間で必要となる事業費は総額で約376.4億円（年平均：約7.5億円）、本計画の計画期限である令和23年度までの20年間で事業費は総額で約153.2億円（年平均：約7.7億円）の試算結果となりました。



これは、ケース1の試算と比較して長寿命化を行った場合には、50年間で約21.8億円（約5.5%）の費用縮減が見込まれる結果となりました。このように対象施設を計画的に修繕・改修・建替を実施していくことで対策費用を抑えることができます。

今後は、地域における施設の重要性、利用状況を踏まえ、施設の集約化・廃止、また施設の建替えにあたっては他の施設との集約化・複合化等を検討することで、町全体として質・量ともに適正な公共施設配置を実現し、将来にわたって持続可能なまちづくりを推進していきます。

<コスト比較>

(単位：千円)

比較期間	〈ケース①〉 一般的な耐用年数で立替 える場合	〈ケース②〉 構造ごとの目標使用年数 まで長寿命化した場合	縮減額	縮減割合
50年間総対策費用 (令和4～令和53年度)	39,819,088	37,642,606	▲ 2,176,482	▲5.5%
年平均	796,382	752,852	▲ 43,530	
20期間総対策費用（対策期間） (令和4～令和23年度)	19,317,410	15,318,566	▲ 3,998,844	▲23.2%
年平均	965,871	765,928	▲ 199,942	

○各施設年次計画

No.	建物名	施設名	R4	R5	R6	R7	R8	R9	R10	R11	R12	R13	R14	R15	R16	R17	R18	R19	R20	R21	R22	R23	計	
1	役場庁舎	役場庁舎						320,765															320,765	
2	役場庁舎	第1車庫（東側）	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560	22,560						225,560	
3	役場庁舎	第2車庫（西側）	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120	27,120						271,196	
4	役場庁舎	水防車庫（第2車庫北）	13,924																				13,924	
5	役場庁舎	単純センター裏物置					15,831																15,932	
6	役場庁舎	第3車庫（南側）	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897	2,897					96,572	125,544	
7	役場庁舎	物置	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940	940					31,320	40,716	
8	役場庁舎	物置	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366	1,366						13,664	
9	役場・消防	防災用自家発電設備建屋																2,400					2,400	
10	単発火災センター	草分単発火災センター																143,663					143,663	
11	単発火災センター	東栄火災センター						52,660															52,660	
12	消防庁舎	消防庁舎							159,949														159,949	
13	消防庁舎	消防車庫兼詰所							52,805														52,805	
14	消防団分団庁舎	上富良野消防団第二分団庁舎															56,709						36,792	
15	日の出スキーリゾート	リフト運転室	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72	72		2,398				3,117	
16	日の出スキーリゾート	リフト監視室	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36		1,164				1,540	
17	社会教育総合センター	社会教育総合センター		125,917																			125,917	
18	社会教育総合センター	トイレ															1,944						1,944	
19	社会教育総合センター	武道館						3,000											142,454				145,454	
20	海浜センター・プール	管理棟		2,000																			2,000	
21	パークゴルフ場	管理棟							10,732														10,732	
22	パークゴルフ場	大型東屋	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527	527						11,700	
23	パークゴルフ場	物置	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554	554						12,320	
24	日の出公園	展望台							35,386														35,386	
25	日の出公園	野外ステージ		6,000																			17,182	
26	日の出公園	休憩舎		4,200																			8,269	
27	日の出公園	駐車場トイレ		525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525	525						5,249	
28	日の出公園	展望台トイレ																				4,733	4,733	
29	オートキャンプ場	センターハウス			33,315																		33,315	
30	オートキャンプ場	コテージ(1~5号)		2,000																			2,000	
31	オートキャンプ場	炊事棟		4,724																			4,724	
32	オートキャンプ場	トイレ		2,908																			2,908	
33	オートキャンプ場	パンガロー(1~5号)																					0	
34	オートキャンプ場	オートキャンプ場(トイレ)		2,908																			2,908	
35	多世代交流センター	多世代交流センター(旧清富小校舎)					5,000	18,000															23,000	
36	多世代交流センター	多世代交流センター(旧清富小講堂)		3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	3,762	83,604					121,226	
37	吹上保養センター	浴場棟	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603	5,603		124,500				180,525	
38	吹上保養センター	管理・宿泊棟	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455	8,455		187,894				272,446	
39	吹上保養センター	野水棲	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333	333						3,327	
40	吹上保養センター	熱交換室	14300																				15,253	
41	吹上保養センター	機械室																					6,088	
42	吹上保養センター	単庫裏物置		734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734	734						7,344	
43	白鳥荘	旧白鳥荘		914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914	914						9,143	
44	社会教育総合センター	防災用自家発電設備建屋																					2,446	
45	上富良野小学校	講堂			35,816	10,000		2,000															47,816	
46	上富良野小学校	校舎																651,288				651,288		
47	上富良野小学校	防災資機材倉庫																20,504				20,504		
48	上富良野小学校	奉母納納庫																				2,744		
49	上富良野小学校	校舎	53,009			25,600																846,338	92,947	
50	上富良野小学校	講堂				4,000																	4,000	
51	上富良野小学校	ブール更衣室		642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642	642						6,415	
52	上富良野小学校	筋肉炎治療供給施設																2,200					2,200	
53	上富良野小学校	単庫	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610	610						15,250	
54	東中学校	校舎			10,000	2,000																	220,450	232,450
55	東中小学校	講堂					10,000																10,000	
56	東中小学校	物置															13,200						13,200	
57	上富良野中学校	校舎																	529,100				529,100	
58	上富良野中学校	講堂		50,000																			181,140	
59	上富良野中学校	プロパン庫						3,700															3,600	
60	上富良野中学校	倉庫																				6,111		
61	学校給食センター	学校給食センター																				58,320	58,320	
62	旭野水場	旭野水場															5,800						5,800	
63	東中本地区飲料供給施設	東中倍本地區飲料供給施設						373															373	
64	清富净水供給施設	清富净水供給施設(浄水場)		479																			479	
65	清富净水供給施設	清富净水供給施設(浄水場)	2,456																				2,456	
66	治淨水場	治淨水場					1,170																1,170	
67	島津公園	トイレ	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544	544		11,206				16,645	
68	みやうち公園	トイレ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		1,658				2,462	
69	北栄公園	トイレ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		1,658				2,462	
70	ながくし公園	トイレ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		1,658				2,462	
71	短広場	トイレ	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80		1,658				2,462	
72	じらかば公園	トイレ</																						

