

点検結果判定区分

※橋梁点検の健全性の点検結果は、以下の4段階に区分されます。

区分		状態
I	健全	道路橋の機能に支障が生じていない状態
II	予防保全段階	構造物の機能に支障が生じていないが、予防保全の観点から措置を講ずることが望ましい状態
III	早期措置段階	構造物の機能に支障が生じる可能性があり、早期に措置を講ずべき状態
IV	緊急措置段階	構造物の機能に支障が生じている、または生じる可能性が著しく高く、緊急に措置を講ずべき状態

橋梁点検結果

橋梁名	路線名	橋長(m)	全幅員(m)	架設年度	管理者	行政区域		点検記録 判定区分
					管理者名	都道府県名	市区町村名	
西日の出橋	栄町2丁目1番通り	25.20	6.20	2001	上富良野町	北海道	上富良野町	II
広瀬橋	倍本道路	37.70	8.70	1985	上富良野町	北海道	上富良野町	II
並木台用水橋	東11線	3.60	6.00	1978	上富良野町	北海道	上富良野町	I
東11線橋	東11線	13.40	6.20	1990	上富良野町	北海道	上富良野町	I
並木台第3号橋	北20号東道路	5.60	5.00	1978	上富良野町	北海道	上富良野町	II
並木台第2号橋分譲橋車道側	東12線	4.80	6.60	1978	上富良野町	北海道	上富良野町	II
並木台第2号橋分譲橋歩道側	東12線	6.00	1.55	1978	上富良野町	北海道	上富良野町	I
東12線橋	東12線	12.55	7.70	1994	上富良野町	北海道	上富良野町	I
倍長橋	倍本支線道路	30.04	5.00	2008	上富良野町	北海道	上富良野町	II
興農橋	東5線	27.10	8.70	2009	上富良野町	北海道	上富良野町	II
第1興農橋	北19号道路	23.00	7.20	2016	上富良野町	北海道	上富良野町	I
第2富島橋	北22号東道路	34.20	8.70	2015	上富良野町	北海道	上富良野町	I
北22号富原橋	北22号東道路	20.30	8.70	2015	上富良野町	北海道	上富良野町	I
黄田橋	長野道路	7.00	10.40	1983	上富良野町	北海道	上富良野町	I
島津橋	北23号道路	73.90	7.00	1975	上富良野町	北海道	上富良野町	II
加藤橋	旭新支線道路	11.04	5.20	1999	上富良野町	北海道	上富良野町	I
長内橋	第2藤村道路	11.56	5.20	2002	上富良野町	北海道	上富良野町	I
山加橋	新井十人牧場道路	8.00	4.00	2011	上富良野町	北海道	上富良野町	III
小泉橋	日新ダム左岸道路	13.50	5.30	1964	上富良野町	北海道	上富良野町	II
新井橋	新井十人牧場道路	18.53	4.00	1983	上富良野町	北海道	上富良野町	II
あかしや橋	北26号道路	62.00	8.70	1990	上富良野町	北海道	上富良野町	II
西4線橋	西4線北道路	50.30	8.70	1977	上富良野町	北海道	上富良野町	II
北26号第2号橋	北26号道路	7.64	6.00	1986	上富良野町	北海道	上富良野町	I
北31号橋	北31号西道路	11.73	9.20	1982	上富良野町	北海道	上富良野町	II
養老橋	養老道路	24.40	7.20	2001	上富良野町	北海道	上富良野町	I
平吹橋	静江道路	22.90	6.20	2007	上富良野町	北海道	上富良野町	I
海老名橋	海老名道路	11.54	8.90	1993	上富良野町	北海道	上富良野町	II
坂下橋	新金子道路	17.70	8.70	1999	上富良野町	北海道	上富良野町	I
沼崎橋	沼崎道路	8.84	8.70	1990	上富良野町	北海道	上富良野町	I
新海老名橋	海老名道路	19.70	9.70	1994	上富良野町	北海道	上富良野町	I
菅原橋	海老名道路	9.76	8.70	2000	上富良野町	北海道	上富良野町	I
第2吉富橋	吉富道路	7.00	4.20	2011	上富良野町	北海道	上富良野町	II