

# 上富良野町 通学路交通安全プログラム

～通学路の安全確保に関する取組みの方針～

平成 27 年 12 月策定  
平成 29 年 12 月改訂

上富良野町通学路安全推進会議

## 1. プログラムの目的

平成24年、全国で登下校中の児童生徒が死傷する事故が相次いで発生したことから、平成27年9月に各小中学校の通学路において、関係機関と連携して緊急合同点検を実施し、必要な対策内容についても関係機関で協議してきました。

引き続き通学路の安全確保に向けた取組みを行うため、このたび、関係機関の連携体制を構築し、「上富良野町通学路交通安全プログラム」を策定しました。

今後は、本プログラムに基づき、関係機関が連携して、児童生徒が安全に通学できるように通学路の安全確保を図っていきます。

## 2. 通学路安全推進会議の設置

関係機関の連携を図るため、以下をメンバーとする「通学路安全推進会議」を設置しました。本プログラムは、この会議で議論し、策定しました。

- ・上富良野町教育振興課
- ・上富良野町PTA代表
- ・上富良野町校長会（小中学校）
- ・上富良野町町民生活課
- ・上富良野町生活安全推進協議会
- ・旭川開発建設部富良野道路事務所
- ・旭川建設管理部富良野出張所
- ・北海道旭川方面富良野警察署
- ・上富良野町建設水道課


## 3. 取組方針

### (1) 基本的な考え方

継続的に通学路の安全を確保するため、緊急合同点検後も合同点検を継続するとともに、対策実施後の効果把握も行き、対策の改善・充実を行います。

これらの取組みをPDCAサイクルとして繰り返し実施し、通学路の安全性の向上を図っていきます。

#### 【通学路安全確保のためのPDCAサイクル】



## (2) 定期的な合同点検

<合同点検の実施時期等>

- ・町内の全小中学校において、各学校から報告された危険箇所等を対象に毎年計画的に合同点検を実施します。
- ・道路工事などによる周辺交通状況の変化、通学路の見直し、事故が発生した場合は、必要に応じ随時合同点検を実施します。
- ・積雪時の危険箇所については、個別調査・対応によるものとし、積雪状況に応じて、その都度対応します。
- ・効率的、効果的に合同点検を行うため、重要課題を設定し、合同点検を実施します。

<合同点検の体制>

- ・小中学校ごとに、学校、保護者、警察、道路管理者が参加する合同点検を行います。

## (3) 対策の検討

合同点検の結果から明らかになった対策必要箇所について、箇所ごとに歩道整備や防護柵設置のようなハード対策や、交通規制や交通安全教育のようなソフト対策など、対策必要箇所に応じて具体的な実施メニューを検討します。

## (4) 対策の実施

対策の実施にあたっては、対策が円滑に進むように、関係者間で連携を図ります。

## (5) 対策効果の把握

合同点検結果に基づく対策実施後の箇所等について、実際に期待した効果が上がっているのかを確認するため、小中学校への聞き取りを実施するなど、対策実施後の効果を把握するための手法を検討し、対策効果の把握を実施します。

## (6) 対策の改善・充実

対策実施後も合同点検や効果把握の結果を踏まえて、対策内容の改善・充実を図ります。

## 4. 箇所図・箇所一覧表の公表

小中学校ごとの点検結果や対策内容については、関係者間で認識を共有するために、小中学校ごとの「点検箇所一覧表」および「点検箇所図」を作成し、公表します。

## 点検箇所一覧表

## 【上富良野小学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況、危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	町道東 2 丁目通り	上富良野町宮町 1 丁目 3 番 児童玄関西側	横断歩道がないため、歩行者(児童の登下校)の通行が危険	横断歩道の設置	警察	H28 年度完了
	町道北 1 条通り	上富良野町宮町 1 丁目 3 番 児童玄関南側	横断歩道がないため、歩行者(児童の登下校)の通行が危険	横断歩道の設置	警察	H28 年度完了
②	町道東 2 丁目通り	上富良野町宮町 2 丁目 2 番 交差点	片側一時停止であるため、横断時は注意が必要	通学時の交通安全指導実施	学校	適時実施
③	道道吹上上富良野線	上富良野町本町 3 丁目 1 番 ～本町 4 丁目 2 番道路曲線 部北側	歩道が狭く、かつ一部歩道がない区間があるため、歩行者の通行が危険	歩道の拡幅及び設置	北海道	H28 年度～
④	道道吹上上富良野線	上富良野町旭町 4 丁目 1 番 きくや前交差点	歩道が狭くまた交通量が多いため、歩道通行時及び横断時には注意が必要	歩道の拡幅 通学時の交通安全指導実施	北海道 学校	H28 年度～ 適時実施
⑤	道道吹上上富良野線	上富良野町旭町 4 丁目 1 番 ～東町 3 丁目	歩道が狭く、かつ一部歩道がない区間があるため、歩行者の通行が危険	歩道の拡幅及び設置	北海道	H28 年度～
⑥	町道東 4 丁目仲通り	上富良野町宮町 2 丁目 1 番 ～ 2 番	道路は狭く歩道も狭小で交通量が多いため、歩行者の通行が危険	通学時の交通安全指導実施	学校	適時実施

## 点検箇所一覧表

## 【上富良野中学校】

番号	路線名	箇所名・住所	通学路の状況。危険の内容	対策内容	事業主体	対策年度
①	町道東 5 丁目通り	旭町 1 丁目（上中正門前）	H30 年度外構工事を予定。 スクールバス停車位置、学校敷地内駐輪場・ 歩行経路等の変更に伴う、周辺道路の安全確 保策の検討が必要。	生徒歩行経路及び保護者送 迎車両通行経路の指導 生徒通用門前の横断歩道新 設又は移設の要望	学校 上富良野町	H30 年度～ 適時対策
②	北 1 条通り	宮町 1 丁目	町道東 5 丁目通りと神社参道間の空地を整 地予定。（多目的スペースとして活用） 車両出入り口（歩道切下げ箇所）の検討	町有地整備所管課との調整	上富良野町	H30 年度～ 適時対策
③	北 25 号道路	緑町 1 丁目 （上中～社教センター前）	上中側歩道から社教センター側への横断。 社教センター側歩道が狭いため、上中側歩道 の利用頻度が高いが、社教センター側への横 断歩道がない。部活動での移動に利用	通学時及び部活動での移動 時の交通安全指導の徹底 横断歩道設置要望	学校 上富良野町	適時対策
④	道道上富良野旭中 富良野線	南町 2 丁目 2 番、 緑町 1 丁目 3 番 交差点	交通量が多いため、横断時には注意が必要	通学時の交通安全指導実施	学校	適時対策
⑤	町道東 2 線	新町 1 丁目 2 番、 東町 1 丁目 1 番 交差点	交通量が多いため、横断時には注意が必要	通学時の交通安全指導実施	学校	適時対策

# 北海道 上富良野町 上富良野小学校 通学路対策箇所図

**【対策検討メンバー】**

- ・町教育振興課、学校、PTA
- ・町町民生活課、警察署、町生活安全推進協議会
- ・道路管理者

----- 主な通学路（学校指定）

● 要対策箇所 ● 対策済箇所

② 片側一時停止であるため、横断時は注意が必要。



対策メニュー：  
通学時の交通安全指導実施

① 校舎建替による児童玄関出入口の変更、横断時は注意が必要。  
対策メニュー：横断歩道の設置



**平成 28 年度 横断歩道設置**

③ 歩道が狭く、かつ一部歩道が無い間があるため、歩行者の通行が危険となる。



対策メニュー：歩道の拡幅及び設置

④ 歩道が狭くまた交通量も多いため、歩道通行時及び車道横断時には注意が必要。



対策メニュー：歩道の拡幅、通学時の交通安全指導実施

⑤ 歩道が狭いため、歩行者の通行が危険となる。



対策メニュー：歩道の拡幅

⑤ 歩道が無い間があるため、歩行者の通行が危険となる。



対策メニュー：歩道の設置

⑥ 道路は狭いが、交通量が多い。



対策メニュー：  
通学時の交通安全指導実施

# 北海道 上富良野町 上富良野中学校 通学路対策箇所図

- 【対策検討メンバー】
- ・町教育振興課、学校、PTA
  - ・町町民生活課、警察署
  - ・道路管理者

--- 通学路（学校指定）

● 要対策箇所

H30 町有地整備予定

H30 外構工事に伴うバス及び歩行経路の変更

中学校側歩道から社教センター、運動公園側への横断歩道がないため、部活動移動時注意

交通量が多いため、横断時には注意が必要。



対策メニュー  
学校：通学時の交通指導実施

交通量が多いため、横断時には注意が必要。



対策メニュー  
学校：通学時の交通指導実施

